

引急应急处理事宜，
请曲江区分局尽快实施，
如有必要项目费用请核
程序报告区政府。杨海兵 8/4

韶关市曲江区国土资源分局文件

韶曲国土资请〔2016〕34号

签发人：杨海兵

关于对马鞍山北坡山顶危岩崩塌地质灾害 进行应急处理的请示

曲江区人民政府：

4.20
2016年3月24日凌晨2时左右，因受持续强降雨天气影响，我区马鞍山北坡山顶发生了一起危岩崩塌地质灾害，崩塌体约350立方米，崩塌的岩块对马鞍山人行绿道、路灯及山坡林木造成了一定程度的损坏，初步估算经济损失100万元；因预警到位，区园林管理部门及时封闭了马鞍山公园，且该起地质灾害发生在凌晨，此次危岩崩塌地质灾害未造成人员伤亡。

该地质灾害发生后，我局主要领导会同城管局、园林所等部门领导及省地质局第三地质大队专家第一时间赶赴灾

害现场开展了地质灾害应急调查，对该起地质灾害成因、诱因、危害性进行了分析评估，并提出了防治建议。根据广东省地质局第三地质大队出具的《地质灾害应急调查报告》，我局建议如下：

一、为保障人民群众生命财产安全，加紧对该处地质灾害隐患进行治疗，建议治理工程分两个阶段施工，第一阶段按应急抢险项目聘请有资质的地质灾害治理施工单位对崩塌在坡面及坡脚的岩块进行清除，防止二次崩塌。

二、第二阶段为治理加固工程。待第一阶段工程完成后，委托资质单位对加固工程进行设计和预算，按有关规定和程序组织工程招投标。

以上建议妥否？呈请区政府审议。

附件：《地质灾害应急调查报告》

韶关市曲江区国土资源分局

2016年4月5日