


附件 1:

# 1 月份各专业检查情况及相关建议

## 一、各专业检查基本情况


### 1. 市容市貌管理方面

考核对象	月度明检 案件数 (宗)	专业巡查 案件数 (宗)	常态化检查 案件采集数 (宗)	案件总数 (宗)	市容市貌 月度考评分 (分)
韶关新区	4	65	219	288	77.52
浈江区	8	78	1961	2047	79.94
武江区	6	64	1290	1360	77.76
曲江区	3	66	533	602	87.21




## 2. 环境卫生管理方面

考核对象	月度明检案件数（宗）	专业巡查案件数（宗）	常态化检查案件采集数（宗）	案件总数（宗）	环境卫生月度考评分（分）
韶关新区	1	23	76	100	78.48
浚江区	1	19	67	87	80.14
武江区	1	20	53	74	77.34
曲江区	1	22	159	182	83.60




### 3. 市政设施管理方面

考核对象	月度明检 案件数（宗）	专业巡查 案件数（宗）	常态化检查 案件采集数 （宗）	案件总数 （宗）	市政设施 月度考评分 （分）
韶关新区	20	34	27	81	69.80
浈江区	30	49	92	171	70.21
武江区	33	49	106	188	71.39
曲江区	23	32	137	192	79.35



#### 4. 园林绿化管理方面

考核对象	月度明检案件数（宗）	专业巡查案件数（宗）	常态化检查案件采集数（宗）	案件总数（宗）	园林绿化月度考评分（分）
韶关新区	16	47	89	152	54.92
浈江区	14	47	134	195	73.34
武江区	10	46	129	185	71.34
曲江区	10	50	140	200	75.68



## 二、各专业存在的问题

(一) 市容市貌方面，各区存在的问题包括占道经营、流动商贩乱摆卖、广告招牌破损、乱拉挂晾晒、乱设广告牌、乱堆放和乱拉挂横幅、车辆占用人行道比较严重。车窗抛物的总体还是比较少，个别的还难抓拍到，重点是随手乱丢乱扔的比较多。

(二) 环境卫生方面，典型问题案例均为垃圾桶周围地面不干净，重点路段保洁管护情况较好，路面整洁，巡查未发现重大问题，均在规定时限内整改完毕。

### (三) 市政设施方面

1. 人行道破损，人行道盲道设置不规范。由于机动车辆驶上人行道，造成沉陷、松动、破碎等病害较多，给市民出行带来不便的同时也影响市容。

2. 小街小巷由于得不到日常专业养护，混凝土路面及沥青砼路面坑洞、裂缝病害比较多，雨水井盖、下水道井盖破损、淤积病害比较多。

3. 水泥混凝土路面及沥青路面日常专业养护不到位。板缝、裂缝未进行灌缝处理。

4. 各区对明检市政设施存在的病害整改落实不够彻底。

### (四) 园林绿化方面

从本月园林绿化专业巡查综合考核总体情况而言，新区园林绿化养护管理仍旧不到位，案件问题对应逐条整改率持续偏低，浈江区、武江区、曲江区大部分能按时完成整改。

### 三、相关工作建议

#### （一）市容市貌管理方面

1. 继续做好市容市貌的日常巡查，尤其是主要干道和重点路段。

2. 将“乱抛乱扔”作为常态化管理工作内容，继续进行蹲点值守。

#### （二）环境卫生管理方面

各区环卫所应着重路面保洁工作及公厕管理工作，建议各区环卫所应有针对性对重点路段和公厕进行作业人员调配，合理规划作业时间，结合实际取长补短，提高道路保洁及公厕保洁质量。

#### （三）市政设施管理方面

1. 加强人行道日常养护管理，采取措施避免机动车辆驶上人行道造成人行道经常性损坏。

2. 加强日常巡查和养护管理，发现井盖破损、管道淤积等情况，及时进行维护。

3. 加强对道路车行道预防性养护，及时进行灌缝处理，防止病害进一步扩大。

4. 加强巡查力度，有计划地进行管理养护，提高市政设施完好率。

#### （四）园林绿化管理方面

1、及时做好缺株死亡花木的补植工作，确保园林景观的整体美观。

- 2、做好树木的春季松土、施肥、修剪整形工作。
- 3、做好绿化带垃圾、杂草清理及淋水管养工作。

# 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(韶关新区市容市貌管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
合 计				



## 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(韶关新区环境卫生管理方面考核)				
序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
1	1月28日	沐溪大道沁沣源食品批发部前面垃圾桶 周围不干净	1	立即整改
合 计			1	

# 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(韶关新区市政设施管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	1月28日	百旺中路局部路面碎裂 (2处)	0.6	2月5日至2月25日
2	1月28日	百旺中路局部人行道砖下沉 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
3	1月28日	百旺中路局部人行道砖破损 (5处)	0.5	2月5日至2月25日
4	1月28日	百旺中路局部人行道砖缺失 (6处)	1.8	2月5日至2月25日
5	1月28日	百旺中路局部盲道设置不规范 (4处)	0.4	2月5日至2月25日
6	1月28日	百旺中路井盖周边破损 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
7	1月28日	百旺中路排水管渠淤积 (3处)	0.3	2月5日至2月25日
8	1月28日	甘棠三路侧平石砖破损 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
9	1月28日	甘棠三路侧平石砖缺失 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
10	1月28日	甘棠三路井盖结构破损 (4处)	2	2月5日至2月25日
11	1月28日	甘棠四路局部路面裂缝 (6处)	0.6	2月5日至2月25日
12	1月28日	甘棠四路局部人行道砖缺失 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
13	1月28日	甘棠四路井盖结构破损 (3处)	1.5	2月5日至2月25日
14	1月28日	甘棠四路排水管渠淤塞 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
15	1月28日	沐芙路局部人行道砖下沉 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
16	1月28日	沐芙路局部人行道砖破损 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
17	1月28日	沐芙路局部人行道砖缺失 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
18	1月28日	沐芙路排水管渠淤塞 (2处)	0.6	2月5日至2月25日
19	1月28日	沐溪大道井盖结构坍塌 (1处)	0.5	2月5日至2月25日

20	1月28日	沐阳路不符规定的其他情况 (7处)	3.5	2月5日至2月25日
合 计			14.4	

## 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(韶关新区园林化管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	1月28日	沐芙路绿化带植物缺水	1.5	2月10日前
2	1月28日	沐芙路绿化带有建筑垃圾未及时清理	0.5	2月10日前
3	1月28日	沐芙路绿化带植物缺水	1.5	2月10日前
4	1月28日	沐芙路绿化带缺株	1.5	2月10日前
5	1月28日	沐溪大道中间分车带绿化缺水	1	2月10日前
6	1月28日	沐溪大道“远景重工”附近绿化带缺株	1	2月10日前
7	1月28日	沐溪大道194号灯杆附近绿化带缺株、植物严重缺水干枯	1.5	2月10日前
8	1月28日	沐溪大道“科创工程公司”附近绿化带缺株	1	2月10日前
9	1月28日	沐溪大道“沐溪六路路口”附近绿化带多处缺株	2	2月10日前
10	1月28日	沐溪大道“沐溪六路路口”附近绿化带乔灌木缺水、草皮过高	2	2月10日前
11	1月28日	沐溪大道“沐溪六路路口”附近绿地草皮缺水	1	2月10日前
12	1月28日	甘棠三路杂草丛生	1	2月10日前
13	1月28日	甘棠四路绿地有杂草、杜鹃肥水不足	1	2月10日前
14	1月28日	甘棠四路绿地有蚁穴	0.5	2月10日前
15	1月28日	芙阳路103号灯杆附近绿化带黄土裸露、植物缺水干枯	1.5	2月10日前
16	1月28日	芙阳路103号灯杆附近绿化带缺株、植物缺水干枯	1.5	2月10日前

合 计	20	
-----	----	--

# 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(涪江区市容市貌管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改 落实时间
1	1.28	峰前路峰前路39号广告破损	0.2	2021.1.28
2	1.28	升平路29号流动商贩乱摆卖	0.3	2021.1.28
3	1.28	升平路帽峰美食广场乱拉挂晾晒	0.2	2021.1.28
合 计			0.7	

## 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

（ <u>浈江区</u> 环境卫生管理方面考核）				
序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
1	1月28日	河滨公厕天花破损	2	立即整改
合 计			1	

# 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(涪江区市政设施管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	1月28日	峰前路局部路面裂缝 (3处)	0.3	2月5日至2月25日
2	1月28日	峰前路局部路面碎裂 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
3	1月28日	峰前路局部人行道砖破损 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
4	1月28日	峰前路局部人行道砖松动 (5处)	0.5	2月5日至2月25日
5	1月28日	峰前路局部人行道砖缺失 (2处)	0.6	2月5日至2月25日
6	1月28日	峰前路人行道砖拱起 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
7	1月28日	峰前路局部盲道设置不规范 (4处)	0.4	2月5日至2月25日
8	1月28日	峰前路不符规定的其他情况 (1处)	0.5	2月5日至2月25日
9	1月28日	平治巷局部人行道砖松动 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
10	1月28日	上后街路面井盖高差 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
11	1月28日	上后街井盖结构坍塌 (3处)	1.5	2月5日至2月25日
12	1月28日	上后街井盖结构破损 (1处)	0.5	2月5日至2月25日
13	1月28日	升平路局部人行道砖破损 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
14	1月28日	升平路局部人行道砖松动 (3处)	0.3	2月5日至2月25日
15	1月28日	升平路排水管渠淤积 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
16	1月28日	新南韶路局部路面裂缝 (14处)	1.4	2月5日至2月25日
17	1月28日	新南韶路局部路面坑洞 (5处)	1.5	2月5日至2月25日
18	1月28日	新南韶路路面井盖破损 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
19	1月28日	新南韶路局部人行道砖破损 (3处)	0.3	2月5日至2月25日



20	1月28日	新南韶路局部人行道砖缺失 (5处)	1.5	2月5日至2月25日
21	1月28日	新南韶路局部盲道设置不规范 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
22	1月28日	新南韶路侧平石砖破损 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
23	1月28日	新南韶路井盖结构破损 (3处)	1.5	2月5日至2月25日
24	1月28日	新南韶路井盖周边破损 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
25	1月28日	新南韶路局部水泥、沥青结块 (4处)	0.4	2月5日至2月25日
26	1月28日	中山路局部人行道砖破损 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
27	1月28日	中山路局部人行道砖缺失 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
28	1月28日	中山路人行道井高差 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
29	1月28日	中山路排水管渠淤塞 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
30	1月28日	中山路附属设施变形损坏失效 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
合 计			14.1	

## 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(涪江区园林绿化管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	1月28日	北伐战争纪念馆绿地有杂草未及时清理	0.5	2月10日前
2	1月28日	北伐战争纪念馆绿地有杂草未及时清理	0.5	2月10日前
3	1月28日	北伐战争纪念馆绿地有单车占用	0.5	2月10日前
4	1月28日	峰前路行道树有低垂枝未及时修剪	0.5	2月10日前
5	1月28日	峰前路多处行道树树冠枝条要修剪	1.5	2月10日前
6	1月28日	升平路多处行道树树冠枝条要修剪	2	2月10日前
7	1月28日	升平路008号灯杆附近行道树生气根要修剪	0.5	2月10日前
8	1月28日	上后街绿化带缺株	0.5	2月10日前
9	1月28日	上后街绿化带缺株	1	2月10日前
10	1月28日	河滨公园小游园绿地黄土裸露	1	2月10日前
11	1月28日	河滨公园小游园园路有损坏	0.5	2月10日前
12	1月28日	河滨公园小游园绿地黄土裸露	0.5	2月10日前
13	1月28日	河滨公园小游园公共设施有损坏	1	2月10日前
14	1月28日	河滨公园小游园绿地黄土裸露	1	2月10日前
合 计			11.5	

## 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(武江区市容市貌管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	1.29	红玫路忠记车行越门占道经营	0.3	2021.1.29
2	1.29	惠民北路乐卡车会乱拉挂横幅	0.2	2021.1.29
	1.29	沙洲四路美丽人生路相约容之然养生馆乱拉挂横幅	0.2	2021.1.29
3	1.29	荣华市场市场门口无名档口越门占道经营	0.5	2021.1.29
合计			1.2	

## 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(武江区环境卫生管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
1	1月29日	芙蓉北路173号灯柱边垃圾桶垃圾清理不及时。	1	立即整改
合 计			1	

# 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(武江区市政设施管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	1月29日	芙蓉北路局部人行道砖破损 (6处)	0.6	2月5日至2月25日
2	1月29日	芙蓉北路局部人行道砖松动 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
3	1月29日	芙蓉北路局部人行道砖缺失 (2处)	0.6	2月5日至2月25日
4	1月29日	芙蓉北路局部盲道设置不规范 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
5	1月29日	芙蓉北路井盖周边破损 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
6	1月29日	芙蓉北一路局部路面脱皮 (5处)	0.5	2月5日至2月25日
7	1月29日	芙蓉北一路人行道井高差 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
8	1月29日	红梅路局部路面裂缝 (3处)	0.3	2月5日至2月25日
9	1月29日	红梅路局部路面碎裂 (2处)	0.6	2月5日至2月25日
10	1月29日	红梅路局部路面下沉 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
11	1月29日	红梅路井盖周边破损 (3处)	0.3	2月5日至2月25日
12	1月29日	红梅路不符规定的其他情况 (1处)	0.5	2月5日至2月25日
13	1月29日	惠民北路局部路面碎裂 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
14	1月29日	惠民北路局部人行道砖下沉 (5处)	0.5	2月5日至2月25日
15	1月29日	惠民北路局部人行道砖破损 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
16	1月29日	惠民北路局部人行道砖松动 (6处)	0.6	2月5日至2月25日
17	1月29日	惠民北路人行道砖拱起 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
18	1月29日	惠民北路人行道井高差 (1处)	0.1	2月5日至2月25日

19	1月29日	惠民北路井盖结构破损 (1处)	0.5	2月5日至2月25日
20	1月29日	惠民北路井盖周边破损 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
21	1月29日	沙洲六路局部路面坑槽 (1处)	0.2	2月5日至2月25日
22	1月29日	沙洲六路局部人行道砖破损 (11处)	1.1	2月5日至2月25日
23	1月29日	沙洲六路局部人行道砖缺失 (2处)	0.6	2月5日至2月25日
24	1月29日	沙洲六路局部盲道设置不规范 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
25	1月29日	沙洲六路井盖结构坍塌 (1处)	0.5	2月5日至2月25日
26	1月29日	沙洲六路排水管渠淤塞 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
27	1月29日	沙洲六路局部水泥、沥青结块 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
28	1月29日	沙洲四路局部路面裂缝 (5处)	0.5	2月5日至2月25日
29	1月29日	沙洲四路局部路面脱皮 (4处)	0.4	2月5日至2月25日
30	1月29日	沙洲四路路面井盖高差 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
31	1月29日	沙洲四路局部人行道砖破损 (3处)	0.3	2月5日至2月25日
32	1月29日	沙洲四路局部盲道设置不规范 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
33	1月29日	沙洲四路不符规定的其他情况 (1处)	0.5	2月5日至2月25日
合 计			11.7	

## 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(武江区园林绿化管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	1月29日	惠民北路064号灯杆附近行道树缺株	1	2月10日前
2	1月29日	惠民北路068号灯杆附近行道树缺株	1	2月10日前
3	1月29日	惠民北路065号灯杆附近绿化带黄土裸露	2	2月10日前
4	1月29日	惠民北路055号灯杆附近绿化带围挡有损坏	0.5	2月10日前
5	1月29日	惠民北路055号灯杆附近绿地缺株	0.5	2月10日前
6	1月29日	林桥盈翠园路有车辆占用	1	2月10日前
7	1月29日	芙蓉北路031号灯杆附近绿化带黄土裸露	1.5	2月10日前
8	1月29日	芙蓉北路031号门牌附近绿化带有水泥柱未及时清理	0.5	2月10日前
9	1月29日	芙蓉北路037号灯杆附近绿化带黄土裸露	2	2月10日前
10	1月29日	芙蓉北路145号灯杆附近绿化带黄土裸露	1	2月10日前
合计			11	

# 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(曲江区市容市貌管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
1	1.29	站前路回春酒业旁广告破损	0.2	2021.1.29
2	1.29	沿堤北路寻香来斗士重庆小面广告破损	0.2	2021.1.29
3	1.29	沿堤北路莫小姐家串串火锅乱拉挂横幅	0.2	2021.1.29
合 计			0.6	



## 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(曲江区环境卫生管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
1	1月29日	车田路6-9号垃圾桶周围大件垃圾清理不及时	1	立即整改
合 计			1	9

# 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(曲江区市政设施管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	1月29日	车田路局部路面裂缝 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
2	1月29日	车田路局部路面碎裂 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
3	1月29日	车田路局部路面脱皮 (5处)	0.5	2月5日至2月25日
4	1月29日	车田路局部盲道设置不规范 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
5	1月29日	南堤一路局部路面裂缝 (3处)	0.3	2月5日至2月25日
6	1月29日	南堤一路局部路面碎裂 (2处)	0.6	2月5日至2月25日
7	1月29日	南堤一路局部路面脱皮 (3处)	0.3	2月5日至2月25日
8	1月29日	南堤一路局部路面啃边 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
9	1月29日	南堤一路排水管渠淤塞 (1处)	0.3	2月5日至2月25日
10	1月29日	狮岩路局部路面脱皮 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
11	1月29日	狮岩路局部人行道砖破损 (8处)	0.8	2月5日至2月25日
12	1月29日	狮岩路井盖周边破损 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
13	1月29日	沿提北路局部路面裂缝 (4处)	0.4	2月5日至2月25日
14	1月29日	沿提北路局部路面脱皮 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
15	1月29日	沿提北路路面井盖高差 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
16	1月29日	沿提北路局部人行道砖破损 (2处)	0.2	2月5日至2月25日
17	1月29日	沿提北路局部盲道设置不规范 (3处)	0.3	2月5日至2月25日
18	1月29日	沿提北路井盖结构破损 (2处)	1	2月5日至2月25日
19	1月29日	沿提北路井盖周边破损 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
20	1月29日	迎宾路局部人行道砖下沉 (1处)	0.1	2月5日至2月25日
21	1月29日	站前路局部路面裂缝 (3处)	0.3	2月5日至2月25日
22	1月29日	站前路局部路面碎裂 (2处)	0.6	2月5日至2月25日

23	1月29日	站前路局部路面坑槽（5处）	1	2月5日至2月25日
合 计			8.1	

## 2021年1月份月度明检扣分情况明细表

(曲江区园林绿化管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	1月29日	南堤一路005号灯杆附近几处树池泥土不足	1.5	2月10日前
2	1月29日	源河豪苑东门绿地小游园绿地黄土裸露	1	2月10日前
3	1月29日	源河豪苑东门绿地小游园绿地黄土裸露	1	2月10日前
4	1月29日	源河豪苑东门绿地小游园灌木下土壤板结	1.5	2月10日前
5	1月29日	狮岩二路030号灯杆附近绿化带缺株	0.5	2月10日前
6	1月29日	曲江人民公园内灌木残损	1	2月10日前
7	1月29日	曲江人民公园内绿地黄土裸露	1	2月10日前
8	1月29日	曲江人民公园内绿地黄土裸露	1.5	2月10日前
9	1月29日	曲江人民公园内绿地草皮缺水	2	2月10日前
10	1月29日	站前路5-4门牌附近行道树死株未及时处理	1	2月10日前
合 计			12	

附件 3:

### 韶关新区 1 月份市容市貌月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
/	/	/	/	/	/

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 韶关新区 1 月份环境卫生月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	沐溪大道沁泮源食品批发部前面垃圾桶周围不干净扣 1 分				

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 韶关新区 1 月份市政设施月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
----	----	----	----	----	----

1.	百旺中路 路面局部 碎裂		2.	百旺中路 局部人行 道砖下沉	
3.	百旺中路 人行道上 砖破损		4.	百旺中路 局部人行 道砖缺失	
5.	百旺中路 盲道设置 不规范		6.	百旺中路 井盖周边 破损	

7.	百旺中 路排渠 管渠淤 积		8.	甘棠三路 侧平石 砖破损	
9.	甘棠三 路侧平 石砖缺 失		10.	甘棠三路 井盖结 构破损	
11.	甘棠四 路路面 裂缝		12.	甘棠四路 局部人 行道砖 缺失	

13.	甘 棠 四 路 井 盖 结 构 破 损		14.	甘 棠 四 路 排 水 管 渠 淤 塞	
15.	沐 芙 路 局 部 人 行 道 下 沉		16.	沐 芙 路 局 部 人 行 道 砖 破 损	
17.	沐 芙 路 局 部 人 行 道 缺 失		18.	沐 芙 路 排 水 管 渠 淤 塞	



19.	沐溪大 道井盖 结构坍塌		20.	沐阳路不 符规定的 其他情况	
-----	--------------------	---	-----	----------------------	---

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 韶关新区 1 月份园林绿化月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	沐芙路绿 化带植物 缺水		2	沐芙路绿化 带有建筑垃 圾未及时清 理	

3	沐芙路绿化带植物缺水		4	沐芙路绿化带缺株	
5	沐溪大道中间分车带绿化缺水		6	沐溪大道“远景重工”附近绿化带缺株	
7	沐溪大道194号灯杆附近绿化带缺株、植物严重缺水干枯		8	沐溪大道“科创工程公司”附近绿化带缺株	

9	沐溪大道“沐溪六路路口”附近绿化带多处缺株		10	沐溪大道“沐溪六路路口”附近绿化带乔灌木缺水、草皮过高	
11	沐溪大道“沐溪六路路口”附近绿地草皮缺水		12	甘棠三路杂草丛生	
13	甘棠四路绿地有杂草、杜鹃肥水不足		14	甘棠四路绿地有蚁穴	

15	芙蓉路 103 号灯杆附近绿化带黄土裸露、植物缺水干枯		16	芙蓉路 103 号灯杆附近绿化带缺株、植物缺水干枯	
----	-----------------------------	---	----	---------------------------	---

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 涪江区 1 月份市容市貌月度明检照片

编号	说明		编号	说明	图片
1	峰前路 39 号广告破损		2	升平路 29 号流动商贩乱摆卖	
3	升平路帽峰美食广场乱拉挂晾晒				

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。





### 涪江区 1 月份环境卫生月度明检照片


编号	说明	图片	编号	说明	图片
----	----	----	----	----	----





1	河滨公厕天花破损扣2分				
---	-------------	---	--	--	--

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 浚江区1月份市政设施月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1.	峰前路局部路面裂缝	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.5904769,24.81619243</li> <li>● 浚江区·韶关市金属保护材料厂</li> </ul>	2.	峰前路局部路面碎裂	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.5923476,24.81777114</li> <li>● 浚江区·风采实验学校小学部-南门</li> </ul>
3.	峰前路局部人行道砖破损	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.59061843,24.81628255</li> <li>● 浚江区·韶关市金属保护材料厂</li> </ul>	4.	峰前路局部人行道砖松动	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.59101488,24.81687496</li> <li>● 浚江区·广东省韶关市盐务局</li> </ul>

<p>5.</p>	<p>峰前路局部人行道砖缺失</p>	 <p>● 113.59096065,24.81665006 ● 浚江区·韶关市金属保护材料厂</p>	<p>6.</p>	<p>峰前路人行道砖拱起</p>	 <p>● 113.59140565,24.81749338 ● 浚江区·风采实验学校小学部-南门</p>
<p>7.</p>	<p>峰前路局部盲道设置不规范</p>	 <p>● 113.59171257,24.81766105 ● 浚江区·风采实验学校小学部-南门</p>	<p>8.</p>	<p>峰前路不符合规定的其他情况（横幅）</p>	 <p>● 113.5904769,24.81619243 ● 浚江区·韶关市金属保护材料厂</p>
<p>9.</p>	<p>平治巷局部人行道砖松动</p>	 <p>● 113.59268052,24.80886843 ● 浚江区·新世界大厦</p>	<p>10.</p>	<p>上后街路面井盖高差</p>	 <p>● 113.59458984,24.80866262 ● 浚江区·惠友通讯</p>

<p>11.</p>	<p>上后街井盖结构坍塌</p>	 <p>● 113.59445111,24.80919059 ● 浚江区·惠友通讯</p>	<p>12.</p>	<p>上后街井盖结构破损</p>	 <p>● 113.59447715,24.80971373 ● 浚江区·风采楼</p>
<p>13.</p>	<p>升平路局部人行道砖破损</p>	 <p>● 113.59043814,24.81556148 ● 浚江区·韶关市政府</p>	<p>14.</p>	<p>升平路局部人行道砖松动</p>	 <p>● 113.593197,24.802226 ● 浚江区·韶关市政府</p>
<p>15.</p>	<p>升平路排水管渠淤积</p>	 <p>● 113.59018656,24.81613694 ● 浚江区·韶关市金属保护材料厂</p>	<p>16.</p>	<p>新南韶路局部路面裂缝</p>	 <p>● 113.59706337,24.79745087 ● 浚江区·财富广场第二座</p>

<p>17.</p>	<p>新南韶路 局部路面 坑洞</p>	 <p>● 113.59735955,24.79777444 ● 浚江区·财富广场第二座</p>	<p>18.</p>	<p>新南韶路 路面井盖 破损</p>	 <p>● 113.59753716,24.79802479 ● 浚江区·浚江大屋(韶关城市建设管 监察大队第三中队西)</p>
<p>19.</p>	<p>新南韶路 局部人行 道砖破损</p>	 <p>● 113.59827217,24.79924769 ● 浚江区·浚江大屋(韶关城市建设管</p>	<p>20.</p>	<p>新南韶路 局部人行 道砖缺失</p>	 <p>● 113.60030483,24.80282307 ● 浚江区·广东省韶关市铁路医院-西 门</p>
<p>21.</p>	<p>新南韶路 局部盲道 设置不规 范</p>	 <p>● 113.60060244,24.80366889 ● 浚江区·广东省韶关市铁路医院-西 门</p>	<p>22.</p>	<p>新南韶路 侧平石砖 破损</p>	 <p>● 113.59954835,24.8014314 ● 浚江区·天福茶行</p>



<p>23.</p>	<p>新南韶路 井盖结构 破损</p>	 <p>● 113.59976709,24.80170735 ● 浚江区·广东省韶关市铁路医院-西 门</p>	<p>24.</p>	<p>新南韶路 井盖周边 破损</p>	 <p>● 113.59934259,24.80107702 ● 浚江区·天福茶行</p>
<p>25.</p>	<p>新南韶路 局部水 泥、沥青 结块</p>	 <p>● 113.59853299,24.80007449 ● 浚江区·韶关东站-北门</p>	<p>26.</p>	<p>中山路局 部人行 道 砖破损</p>	 <p>● 113.59025724,24.81479005 ● 浚江区·韶关市政府</p>
<p>27.</p>	<p>中山路局 部人行 道 砖缺失</p>	 <p>● 113.59058058,24.81484156 ● 浚江区·韶关市政府</p>	<p>28.</p>	<p>中山路人 行道井 高差</p>	 <p>● 113.59145906,24.81479123 ● 浚江区·北苑宾馆-a座</p>

29.	中山路排水管渠淤塞	 <p>● 113.59098472,24.8148227 ● 浚江区·北苑宾馆-a座</p>	30.	中山路附属设施变形损坏失效	 <p>● 113.59130236,24.814853 ● 浚江区·北苑宾馆-a座</p>
-----	-----------	--	-----	---------------	---

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 浚江区 1 月份园林绿化月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	北伐战争纪念馆绿地有杂草未及时清理		2	北伐战争纪念馆绿地有杂草未及时清理	

3	北伐战争纪念馆绿地有单车占用		4	峰前路行道树有低垂枝未及时修剪	
5	峰前路多处行道树树冠枝条要修剪		6	升平路多处行道树树冠枝条要修剪	
7	升平路008号灯杆附近行道树生气根要修剪		8	上后街绿化带缺株	

9	上后街绿化带缺株		10	河滨公园小游园绿地黄土裸露	
11	河滨公园小游园园路有损坏		12	河滨公园小游园绿地黄土裸露	
13	河滨公园小游园公共设施有损坏		14	河滨公园小游园绿地黄土裸露	

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 武江区1月份市容市貌月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
----	----	----	----	----	----

1	红玫路忠记车行越门占道经营		2	惠民北路乐卡车会乱拉挂横幅	
3	沙洲四路美丽人生路相约容之然养生馆乱拉挂横幅		4	荣华市场门口无名档口越门占道经营	

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。






### 武江区 1 月份环境卫生月度明检照片



编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	芙蓉北路 173 号灯柱边垃圾桶垃圾清理不及时扣 1 分。				







注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 武江区 1 月份市政设施月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
----	----	----	----	----	----







1.	芙蓉北路 局部人行道砖破损	 <p>● 113.56458156,24.79988639 ● 武江区·蓉山华府</p>	2.	芙蓉北路 局部人行道 砖松动	 <p>● 113.56343503,24.79960156 ● 武江区·万通城</p>
3.	芙蓉北路 局部人行道 砖缺失	 <p>● 113.56458156,24.79988639 ● 武江区·蓉山华府</p>	4.	芙蓉北路 局部设置 盲道不规范	 <p>● 113.56343503,24.79960156 ● 武江区·万通城</p>
5.	芙蓉北路 井盖周边 破损	 <p>● 113.56458156,24.79988639 ● 武江区·蓉山华府</p>	6.	芙蓉北路 局部路面 脱皮	 <p>● 113.56615258,24.80161243 ● 武江区·武江区韶关市城市管理和 综合执法局执法一大队</p>

7.	芙蓉北一路人行道井高差	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.5661993,24.80293503</li> <li>● 怡华路·工业中路68号大厦</li> </ul>	8.	红梅路局部路面裂缝	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.57731919,24.79568115</li> <li>● 武江区·广东中烟工业公司韶关卷烟厂-南门</li> </ul>
9.	红梅路局部路面碎裂	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.57731919,24.79568115</li> <li>● 武江区·广东中烟工业公司韶关卷烟厂-南门</li> </ul>	10.	红梅路局部路面下沉	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.57748409,24.79593713</li> <li>● 武江区·广东中烟工业公司韶关卷烟厂-南门</li> </ul>
11.	红梅路井盖周边破损	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.57748409,24.79593713</li> <li>● 武江区·广东中烟工业公司韶关卷烟厂-南门</li> </ul>	12.	红梅路不符规定的其他情况	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.57680573,24.79494928</li> <li>● 武江区·韶关市第二拖拉机厂-北门</li> </ul>

<p>13.</p>	<p>惠民北路 局部路面 碎裂</p>	 <p>● 113.58525343,24.8115636 ● 武江区·八八</p>	<p>14.</p>	<p>惠民北路 局部 人行道 砖下沉</p>	 <p>● 113.58527056,24.81079396 ● 武江区·八八</p>
<p>15.</p>	<p>惠民北路 局部人行 道砖破损</p>	 <p>● 113.58490236,24.81255308 ● 武江区·惠民北路63号楼</p>	<p>16.</p>	<p>惠民北路 局部 人行道 砖松动</p>	 <p>● 113.58525343,24.8115636 ● 武江区·八八</p>
<p>17.</p>	<p>惠民北路 人行道砖 拱起</p>	 <p>● 113.58527056,24.81079396 ● 武江区·八八</p>	<p>18.</p>	<p>惠民北路 行人 道 高差</p>	 <p>● 113.58490236,24.81255308 ● 武江区·惠民北路63号楼</p>



<p>19.</p>	<p>惠民北路 井盖结构 破损</p>	 <p>● 113.58525343,24.8115636 ● 武江区·八八</p>	<p>20.</p>	<p>惠民北路 井盖破 路周边 周损</p>	 <p>● 113.58490236,24.81255308 ● 武江区·惠民北路63号楼</p>
<p>21.</p>	<p>沙洲六路 局部路面 坑槽</p>	 <p>● 113.57926545,24.78029155 ● 武江区·南枫碧水花城</p>	<p>22.</p>	<p>沙洲六路 局部人 行道砖 破损</p>	 <p>● 113.57867502,24.78042631 ● 武江区·南枫碧水花城</p>
<p>23.</p>	<p>沙洲六路 局部人 行道砖 缺失</p>	 <p>● 113.57867502,24.78042631 ● 武江区·南枫碧水花城</p>	<p>24.</p>	<p>沙洲六路 局部 盲道 设置 不范 范</p>	 <p>● 113.57734129,24.78012293 ● 武江区·武江区南枫碧水花城-E1栋</p>

<p>25.</p>	<p>沙洲六路 井盖结构 坍塌</p>	 <p>● 113.57867502,24.78042631 ● 武江区·南枫碧水花城</p>	<p>26.</p>	<p>沙洲六路 排水渠 管塞</p>	 <p>● 113.57926545,24.78029155 ● 武江区·南枫碧水花城</p>
<p>27.</p>	<p>沙洲六路 局部水 泥、沥青 结块</p>	 <p>● 113.57867502,24.78042631 ● 武江区·南枫碧水花城</p>	<p>28.</p>	<p>沙洲四路 局部裂 缝</p>	 <p>● 113.57942488,24.7835692 ● 武江区·安居小区</p>
<p>29.</p>	<p>沙洲四路 局部路面 脱皮</p>	 <p>● 113.5803371,24.78320418 ● 武江区·鸿雁花园(沙洲四路店)</p>	<p>30.</p>	<p>沙洲四路 井盖高 差</p>	 <p>● 113.57961544,24.78023244 ● 武江区·鸿雁花园(沙洲四路店)</p>

31.	沙洲四路局部人行道砖破损	 <p>113.57961544,24.78023244 武江区·鸿雁花园(沙洲四路店)</p>	32.	沙洲四路局部盲道设置不规范	 <p>113.5803371,24.78320418 武江区·鸿雁花园(沙洲四路店)</p>
33.	沙洲四路不符合规定的其他情况	 <p>113.5803371,24.78320418 武江区·鸿雁花园(沙洲四路店)</p>	34.		

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 武江区1月份园林绿化月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	惠民北路064号灯杆附近行道树缺株		2	惠民北路068号灯杆附近行道树缺株	

<p>3</p>	<p>惠民北路 065号灯杆 附近绿化 带黄土裸 露</p>		<p>4</p>	<p>惠民北路 055号灯杆 附近绿化 带围挡有 损坏</p>	
<p>5</p>	<p>惠民北路 055号灯杆 附近绿地 缺株</p>		<p>6</p>	<p>林桥盈翠 园路有 车辆占用</p>	
<p>7</p>	<p>芙蓉北路 031号灯杆 附近绿化 带黄土裸 露</p>		<p>8</p>	<p>芙蓉北路 031号门牌 附近绿化 带有水泥 柱未 及时 清理</p>	

9	芙蓉北路 037号灯杆 附近绿化 带黄土裸 露		10	芙蓉北路 145号灯杆 附近绿化 带黄土裸 露	
---	-------------------------------------	---	----	-------------------------------------	---

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 曲江区1月份市容市貌月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	站前路回春酒业旁广告破损		2	沿堤北路寻香来斗士重庆小面广告破损	
3	沿堤北路莫小姐家串串火锅乱拉挂横幅		/	/	/

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 曲江区1月份环境卫生月度明检照片







编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	车田路6-9号垃圾桶周围大件垃圾清理不及时扣1分				

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 曲江区1月份市政设施月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1.	车田路局部路面裂缝	 ● 113.60246469,24.68279197 ● 曲江区·君临颐居-东门	2.	车田路局部路面碎裂	 ● 113.60319349,24.68307098 ● 曲江区·君临颐居-东门
3.	车田路局部路面脱皮	 ● 113.60272547,24.68285186 ● 曲江区·君临颐居-东门	4.	车田路局部盲道设置不规范	 ● 113.60317835,24.68307465 ● 曲江区·君临颐居-东门

5.	南堤一路 局部路面 裂缝	 <p>● 113.60742293,24.68577292 ● 曲江区·南堤二路2号院-北门</p>	6.	南堤一路 局部路面 碎裂	 <p>● 113.60091603,24.67978732 ● 曲江区·南堤二路2号院-北门</p>
7.	南堤一路 局部路面 脱皮	 <p>● 113.60112622,24.68012807 ● 曲江区·南堤二路2号院-北门</p>	8.	南堤一路 局部路面 啃边	 <p>● 113.60100118,24.68018533 ● 曲江区·南堤二路2号院-北门</p>
9.	南堤一路 排水管渠 淤塞	 <p>● 113.60100118,24.68018533 ● 曲江区·南堤二路2号院-北门</p>	10.	狮岩路局 部路面 脱皮	 <p>● 113.60112622,24.68012807 ● 曲江区·最大世纪皇庭-东门</p>

<p>11.</p>	<p>狮岩路局部人行道砖破损</p>	 <p>● 113.59948013,24.67735398 ● 曲江区·晟大世纪皇庭</p>	<p>12.</p>	<p>狮岩路井盖周边破损</p>	 <p>● 113.59937262,24.67722029 ● 曲江区·晟大世纪皇庭</p>
<p>13.</p>	<p>沿提北路局部路面裂缝</p>	 <p>● 113.5920324,24.68029533 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>	<p>14.</p>	<p>沿提北路局部路面脱皮</p>	 <p>● 113.59212044,24.68004278 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>
<p>15.</p>	<p>沿提北人行道井盖高差</p>	 <p>● 113.59199122,24.68067043 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>	<p>16.</p>	<p>沿提北路局部人行道砖破损</p>	 <p>● 113.59199122,24.68067043 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>






17.	沿提北路 局部盲道 设置不规范	 <p>● 113.59199122,24.68067043 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>	18.	沿提北路 井盖结构 破损	 <p>● 113.59195203,24.6806884 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>
19.	沿提北路 井盖周边 破损	 <p>● 113.59212095,24.67998395 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>	20.	迎宾路局 部人行道 砖下沉	 <p>● 113.60031239,24.6855174 ● 曲江区·曲江区人民政府</p>
21.	站前路局 部路面裂 缝	 <p>● 113.58685942,24.77757499 ● 曲江区·华锋五金</p>	22.	站前路局 部路面碎 裂	 <p>● 113.60740766,24.6857715 ● 曲江区·农机汽修厂</p>

23.	站前路局部路面坑槽		/	/	/
-----	-----------	---	---	---	---

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 曲江区 1 月份园林绿化月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	南堤一路 005 号灯杆附近几处树池泥土不足		2	源河豪苑东门绿地小游园绿地黄土裸露	
3	源河豪苑东门绿地小游园绿地黄土裸露		4	源河豪苑东门绿地小游园灌木下土壤板结	

5	狮岩二路030号灯杆附近绿化带缺株		6	曲江人民公园内灌木残损	
7	曲江人民公园内绿地黄土裸露		8	曲江人民公园内绿地黄土裸露	
9	曲江人民公园内绿地草皮缺水		10	站前路5-4门牌附近行道树死株未及时处理	

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(韶关新区市容市貌管理方面考核)

日期	主干道(含桥下空间)、公共场		次干道、公共场所及周边		小街小巷(15分)		集贸市场及周边(15分)		户外广告(10分)	
	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分
1月5日			1	0.3					1	0.2
1月8日									2	0.4
1月12日			3	0.9						
1月14日			1	0.3					2	0.4
1月18日	2	1					2	1		
1月20日			2	0.6					2	0.4
1月22日			2	0.6					3	0.6
1月25日	1	0.5	1	0.3					2	0.4
小计	3	1.5	10	3	0	0	2	1	12	2.4
合计	宗数		27		扣分		7.9			

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(涪江区市容市貌管理方面考核)

日期	主干道(含桥下空间)、公共场所及周边(40分)		次干道、公共场所及周边(20分)		小街小巷(15分)		集贸市场及周边(15分)		户外广告(10分)	
	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分
1月5日	2	1	1	0.2					4	0.8
1月7日	1	0.5	4	1.2	2	0.4			2	0.4
1月11日			3	0.8					5	1
1月12日	2	1	4	1.2	3	0.6				
1月13日					5	1			4	0.8
1月15日	1	0.5	2	0.6	2	0.4			3	0.6
1月18日			1	0.2					5	1
1月19日	1	0.2	1	0.2	1	0.2			1	0.2
小计	7	3.2	16	4.4	13	2.6	0	0	24	4.8
合计	宗数		60		扣分				15	

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(武江区市容市貌管理方面考核)

日期	主干道(含桥下空间)、公共场所及周边(40分)		次干道、公共场所及周边(20分)		小街小巷(15分)		集贸市场及周边(15分)		户外广告(10分)	
	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分
1月5日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
1月8日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
1月12日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
1月14日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
1月18日	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
1月20日	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
1月22日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
1月25日	1	0.5	0	0	0	0	0	0	1	0.2
小计	3	1.2	0	0	0	0	0	0	6	1.2
合计	宗数		9		扣分		2.4			

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(曲江区市容市貌管理方面考核)

日期	主干道(含桥下空间)、公共场所及周边(40分)		次干道、公共场所及周边(20分)		小街小巷(15分)		集贸市场及周边(15分)		户外广告(10分)	
	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分
1月4日	0	0	2	0.5	3	0.6	0	0	4	0.8
1月6日	1	0.5	2	0.6	1	0.2			2	0.4
1月8日	1	0.5	2	0.5	1	0.2			3	0.6
1月12日	3	0.9	3	0.9					2	0.4
1月14日	2	1	1	0.3	3	0.6			1	0.2
1月15日	3	1.5	3	0.9	1	0.2				
1月19日	1	0.5			2	0.4			2	0.4
1月20日	1	0.5	1	0.3	2	0.4				
合计	12	5.4	14	4	13	2.6	0	0	14	2.8
合计	宗数		53		扣分		14.8			

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(韶关新区环境卫生管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	电话告知时间	要求整改落实时间	整改情况说明
一、道路保洁					
1	1月4日	富强路014灯柱 垃圾桶地面不干净。	1月4日	1个小时内	按时整改
2	1月6日	九龄西路路段废弃物超标	1月6日	1个小时内	按时整改
3	1月6日	沐溪大道113号门前垃圾桶满溢	1月6日	1个小时内	按时整改
4	1月7日	沐溪大道宝马电梯前垃圾桶满溢及地面不干净。	1月7日	1个小时内	按时整改
5	1月7日	沐溪大道沐溪新村垃圾桶满溢清理不及时。	1月7日	1个小时内	按时整改
6	1月11日	沐芙路温大厨对面垃圾箱满溢及周围地面不干净。	1月11日	1个小时内	按时整改
7	1月11日	沐溪大道125灯柱旁垃圾桶满溢及周围地面不干净。	1月11日	1个小时内	按时整改
8	1月12日	沐溪大道垃圾桶满溢。	1月12日	1个小时内	按时整改
9	1月12日	沐溪大道沐溪新村垃圾桶满溢。	1月12日	1个小时内	按时整改
10	1月14日	沐芙路光华机电五金城门前垃圾桶满溢未及时处理。	1月14日	1个小时内	按时整改
11	1月14日	沐溪大道125灯柱旁垃圾桶满溢及周围地面不干净。	1月14日	1个小时内	按时整改
12	1月14日	西联新城农贸市场对面垃圾桶周围不干净	1月14日	1个小时内	按时整改
13	1月15日	沐芙路与沐溪大道交汇路口垃圾桶满溢。	1月15日	1个小时内	按时整改
14	1月15日	沐溪大道沐溪新村垃圾桶满溢及周围地面不干净。	1月15日	1个小时内	按时整改
15	1月19日	沐芙路温大厨门店旁垃圾桶周围地面不干净，污水横流。	1月19日	1个小时内	按时整改
16	1月19日	沐溪大道源发五金商店门前垃圾桶满溢及周围地面不干净。	1月19日	1个小时内	按时整改
17	1月19日	西联镇第十一中学公交站旁垃圾废弃物超标。	1月19日	1个小时内	按时整改



18	1月20日	盛强路017灯柱垃圾桶满溢及地面不干净。	1月20日	1个小时内	按时整改
19	1月22日	九龄西路恒大第5街门前垃圾废弃物超标。	1月22日	1个小时内	按时整改
20	1月22日	沐芙路福建闽顺石材对面垃圾桶周围地面不干净。	1月22日	1个小时内	按时整改
21	1月22日	沐溪大道113号旁垃圾桶周围地面不干净。	1月22日	1个小时内	按时整改
22	1月25日	沐溪大道沐溪新村垃圾桶满溢及周围地面不干净。	1月25日	1个小时内	按时整改
23	1月27日	沐溪大道113号门前垃圾桶满溢	1月27日	1个小时内	按时整改

附件4:

# 2021年1月专业巡查情况明细表

(滨江区环境卫生管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	电话告知时间	要求整改落实时间	整改情况说明
<b>一、道路保洁</b>					
1	1月4日	金沙北路15号灯柱垃圾桶边不干净	1月4日	1个小时内	按时整改
2	1月5日	大学路051灯柱对面垃圾桶旁边大件废弃物清理不及时。	1月5日	1个小时内	按时整改
3	1月13日	生态路37号垃圾桶满溢。	1月13日	1个小时内	按时整改
4	1月15日	皇景路水木春华门前垃圾桶破损及周围地面不干净，污水横流。	1月15日	1个小时内	按时整改
5	1月18日	碧亭路044灯柱对面垃圾桶旁有大堆垃圾清理不及时。	1月18日	1个小时内	按时整改
6	1月20日	前进路30号旁垃圾清运不及时。	1月20日	1个小时内	按时整改
7	1月21日	碧亭路07 8灯柱垃圾桶地面不干净。	1月21日	1个小时内	按时整改
8	1月25日	碧亭路078灯柱旁垃圾废弃物超标。	1月25日	1个小时内	按时整改
9	1月25日	皇景路4-25对面垃圾清运不及时。	1月25日	1个小时内	按时整改
<b>二、内街小巷及城中村</b>					
1	1月4日	长乐幼儿园对面路段外爆垃圾	1月4日	1个小时内	按时整改
2	1月8日	六一村69之一号旁垃圾桶周围地面不干净。	1月8日	1个小时内	按时整改
3	1月12日	果园村26号对面垃圾桶周围地面有大堆垃圾未及时清理。	1月12日	1个小时内	按时整改
4	1月12日	六一村鸿福士多店对面垃圾桶周围地面有大堆垃圾未及时清理。	1月12日	1个小时内	按时整改
5	1月12日	长乐华屋村157号对垃圾桶破损。	1月12日	1个小时内	按时整改
<b>三、公厕</b>					
1	1月4日	育红巷公厕冲洗不及时	现场通知	立即整改	按时整改
2	1月15日	启明北公厕便盘保洁不及时。	现场通知	立即整改	按时整改

3	1月20日	西河桥头公厕地漏盖缺失。	现场通知	立即整改	按时整改
4	1月25日	育红巷公厕便盆保洁不及时。	现场通知	立即整改	按时整改

#### 四、垃圾中转站

1	1月7日	南郊五公里垃圾中转站对面大堆垃圾杂物，未及时清理。	现场通知	立即整改	按时整改
---	------	---------------------------	------	------	------

附件4:

# 2021年1月专业巡查情况明细表

(武江区环境卫生管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	电话告知时间	要求整改落实时间	整改情况说明
一、道路保洁					
1	1月6日	246省道031号灯柱旁垃圾桶周围不干净	1月6日	1个小时内	按时整改
2	1月6日	吉祥路16号门前垃圾桶满溢	1月6日	1个小时内	按时整改
3	1月11日	福彩路011灯柱对面垃圾桶周围地面不干净。	1月11日	1个小时内	按时整改
4	1月11日	福林路040灯柱旁垃圾桶满溢及周围地面不干净。	1月11日	1个小时内	按时整改
5	1月12日	体育东路8号旁垃圾桶周围地面不干净	1月12日	1个小时内	按时整改
6	1月14日	芙蓉北路10号门前垃圾桶满溢未及时清理。	1月14日	1个小时内	按时整改
7	1月14日	体育东路010灯柱对面垃圾桶满溢未及时清理。	1月14日	1个小时内	按时整改
8	1月14日	新津路027灯柱旁垃圾桶周围大堆生活垃圾未及时清理。	1月14日	1个小时内	按时整改
9	1月15日	如意路003灯柱处垃圾桶满溢及周围地面不干净。	1月15日	1个小时内	按时整改
10	1月15日	芙蓉北路154号灯柱旁垃圾桶周围地面不干净	1月15日	1个小时内	按时整改
11	1月19日	新津路026灯柱旁垃圾桶周围有大堆生活垃圾未及时清理。	1月19日	1个小时内	按时整改
12	1月19日	新民路008灯柱旁垃圾桶周围有大堆生活垃圾未及时清理。	1月19日	1个小时内	按时整改
13	1月19日	246省道042灯柱旁垃圾箱周围地面不干净。	1月19日	1个小时内	按时整改
14	1月20日	五祖路垃圾桶满溢清理不及时。	1月20日	1个小时内	按时整改
二、内街小巷及城中村					
1	1月4日	石狮头垃圾桶旁大量垃圾未清理。	1月4日	1个小时内	按时整改

2	1月6日	东岗岭10号旁垃圾桶周围地面不干净	1月6日	1个小时内	按时整改
3	1月22日	东岗岭3号旁垃圾清运不及时。	1月22日	1个小时内	按时整改

### 三、垃圾中转站

1	1月11日	矿山公园中转站站牌缺失。	现场通知	72个小时内	未整改
---	-------	--------------	------	--------	-----

### 四、公厕

1	1月22日	光明巷公厕便盆保洁不及时。	现场通知	立即整改	按时整改
1	1月25日	北江桥底公厕便池冲洗不及时。	现场通知	立即整改	按时整改

附件4:

# 2021年1月专业巡查情况明细表

(曲江区环境卫生管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	电话告知时间	要求整改落实时间	整改情况说明
一、道路保洁					
1	1月5日	鸿景路2—56号前面路段废弃物超标	1月5日	1个小时内	按时整改
2	1月8日	环山北路021灯柱旁垃圾桶满溢未及时清理。	1月8日	1个小时内	按时整改
3	1月11日	府前西路10垃圾桶地面不干净。	1月11日	1个小时内	按时整改
4	1月13日	环山北路020灯柱旁垃圾废弃物超标。	1月13日	1个小时内	按时整改
5	1月13日	阳岗南路032灯柱旁垃圾桶周围地面不干净。	1月13日	1个小时内	按时整改
6	1月18日	鸿景路2-56号门前垃圾废弃物超标。	1月18日	1个小时内	按时整改
7	1月18日	桃园路24号对面垃圾桶周围地面大堆生活垃圾未及时清理。	1月18日	1个小时内	按时整改
8	1月22日	阳岗南路071灯柱垃圾桶旁边大堆垃圾清理不及时。	1月22日	1个小时内	按时整改
9	1月26日	府前中路013灯柱旁垃圾桶满溢未及时清理。	1月26日	1个小时内	按时整改
10	1月26日	马坝大道30~5号门前垃圾桶满溢及周围地面不干净。	1月26日	1个小时内	按时整改
11	1月27日	东华桥头垃圾桶周围地面不干净	1月27日	1个小时内	按时整改
二、内街小巷及城中村					
1	1月5日	东华围72号对面垃圾桶周围不干净	1月5日	1个小时内	按时整改
2	1月8日	东华围72号对面垃圾桶满溢及周围地面不干净。	1月8日	1个小时内	按时整改
3	1月11日	东华围垃圾桶满溢大量垃圾清理不及时。	1月11日	1个小时内	按时整改
4	1月21日	东华围72号对面垃圾清运不及时。	1月21日	1个小时内	按时整改
5	1月26日	东华围72号门前垃圾清运不及时。	1月26日	1个小时内	按时整改
三、垃圾中转站					

#### 四、公厕

1	1月5日	桃园西公厕尿液槽堵塞	现场通知	立即整改	按时整改
2	1月8日	江畔广场公厕便盘保洁不及时。	现场通知	立即整改	按时整改
3	1月13日	江畔公厕便盘保洁不及时。	现场通知	立即整改	按时整改
4	1月14日	桃园西公厕便池冲洗不及时。	现场通知	立即整改	按时整改
5	1月18日	长江路中转站公厕门乱涂乱画小广告。	现场通知	立即整改	按时整改
6	1月21日	桃园西公厕门乱涂乱画小广告，未及时清理。	现场通知	立即整改	按时整改

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(韶关新区市政设施管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况 说明
1	2021. 1. 11	百旺大道局部人行道砖下沉 (5处)	20天	整改中
2	2021. 1. 11	百旺大道井盖结构缺失 (2处)	20天	整改中
3	2021. 1. 11	百旺大道局部盲道设置不规范 (6处)	20天	整改中
4	2021. 1. 11	百旺大道不符规定的其他情况 (1处)	20天	整改中
5	2021. 1. 11	创业路局部路面裂缝 (4处)	20天	整改中
6	2021. 1. 11	创业路局部路面坑槽 (2处)	20天	整改中
7	2021. 1. 11	创业路局部路面啃边 (6处)	20天	整改中
8	2021. 1. 11	创业路局部人行道砖下沉 (3处)	20天	整改中
9	2021. 1. 11	创业路局部人行道砖破损 (1处)	20天	整改中
10	2021. 1. 11	创业路局部人行道砖缺失 (5处)	20天	整改中
11	2021. 1. 11	创业路人行道砖拱起 (2处)	20天	整改中
12	2021. 1. 11	创业路人行道井高差 (1处)	20天	整改中
13	2021. 1. 11	创业路侧平石砖缺失 (2处)	20天	整改中
14	2021. 1. 11	创业路局部盲道设置不规范 (6处)	20天	整改中
15	2021. 1. 11	创业路缺少四防装置 (2处)	20天	整改中
16	2021. 1. 11	恒兴路井盖结构破损 (1处)	20天	整改中
17	2021. 1. 11	恒兴路局部盲道设置不规范 (1处)	20天	整改中
18	2021. 1. 11	科创三路局部路面脱皮 (1处)	20天	整改中
19	2021. 1. 11	科创三路不符规定的其他情况 (4处)	20天	整改中



20	2021.1.11	科创三路附属设施变形损坏失效（1处）	20天	整改中
21	2021.1.11	沐阳大道局部人行道砖松动（1处）	20天	整改中
22	2021.1.11	沐阳大道局部人行道砖缺失（8处）	20天	整改中
23	2021.1.11	沐阳大道侧平石砖缺失（1处）	20天	整改中
24	2021.1.11	沐阳大道缺少四防装置（2处）	20天	整改中
25	2021.1.11	沐阳大道局部盲道设置不规范（7处）	20天	整改中
26	2021.1.11	人民南路局部人行道砖缺失（1处）	20天	整改中
27	2021.1.11	人民南路井盖结构缺失（1处）	20天	整改中
28	2021.1.11	人民南路缺少四防装置（4处）	20天	整改中
29	2021.1.11	人民南路局部盲道设置不规范（5处）	20天	整改中
30	2021.1.11	兴园路局部路面裂缝（2处）	20天	整改中
31	2021.1.11	兴园路局部人行道砖下沉（2处）	20天	整改中
32	2021.1.11	兴园路侧平石砖高差（1处）	20天	整改中
33	2021.1.11	兴园路井盖结构破损（2处）	20天	整改中
34	2021.1.11	兴园路局部盲道设置不规范（4处）	20天	整改中

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(浈江区市政设施管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况 说明
1	2021.1.8	东堤中路局部路面网裂 (4处)	20天	整改中
2	2021.1.8	东堤中路局部路面碎裂 (3处)	20天	整改中
3	2021.1.8	东堤中路局部路面脱皮 (2处)	20天	整改中
4	2021.1.8	东堤中路局部人行道砖松动 (2处)	20天	整改中
5	2021.1.8	东堤中路局部人行道砖缺失 (1处)	20天	整改中
6	2021.1.8	东堤中路井盖结构松动 (2处)	20天	整改中
7	2021.1.8	东堤中路井盖结构坍塌 (1处)	20天	整改中
8	2021.1.8	东堤中路井盖周边破损 (4处)	20天	整改中
9	2021.1.8	东堤中路局部盲道设置不规范 (3处)	20天	整改中
10	2021.1.8	火车站广场局部路面裂缝 (2处)	20天	整改中
11	2021.1.8	火车站广场局部路面网裂 (1处)	20天	整改中
12	2021.1.8	火车站广场局部路面啃边 (2处)	20天	整改中
13	2021.1.8	火车站广场局部路面坑洞 (1处)	20天	整改中
14	2021.1.8	火车站广场局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
15	2021.1.8	火车站广场局部人行道砖缺失 (4处)	20天	整改中
16	2021.1.8	火车站广场人行道砖拱起 (1处)	20天	整改中
17	2021.1.8	火车站广场井盖结构破损 (2处)	20天	整改中
18	2021.1.8	火车站广场井盖结构缺失 (1处)	20天	整改中
19	2021.1.8	火车站广场井盖周边破损 (2处)	20天	整改中

20	2021.1.8	韶华路局部人行道砖破损 (6处)	20天	整改中
21	2021.1.8	韶华路局部人行道砖松动 (5处)	20天	整改中
22	2021.1.8	韶华路局部人行道砖缺失 (3处)	20天	整改中
23	2021.1.8	韶华路附属设施变形损坏失效 (1处)	20天	整改中
24	2021.1.8	十里亭大道局部人行道砖破损 (4处)	20天	整改中
25	2021.1.8	十里亭大道局部人行道砖松动 (1处)	20天	整改中
26	2021.1.8	十里亭大道排水管渠淤塞 (1处)	20天	整改中
27	2021.1.8	十里亭大道局部盲道设置不规范 (3处)	20天	整改中
28	2021.1.8	十里亭大道作业现场无安全标志 (1处)	20天	整改中
29	2021.1.8	水立方路局部路面裂缝 (7处)	20天	整改中
30	2021.1.8	水立方路局部路面碎裂 (3处)	20天	整改中
31	2021.1.8	水立方路局部路面脱皮 (1处)	20天	整改中
32	2021.1.8	水立方路局部路面坑槽 (2处)	20天	整改中
33	2021.1.8	水立方路局部路面啃边 (2处)	20天	整改中
34	2021.1.8	水立方路井盖结构坍塌 (1处)	20天	整改中
35	2021.1.8	水立方路局部水泥、沥青结块 (1处)	20天	整改中
36	2021.1.8	站南路局部路面网裂 (2处)	20天	整改中
37	2021.1.8	站南路局部路面啃边 (1处)	20天	整改中
38	2021.1.8	站南路局部人行道砖破损 (5处)	20天	整改中
39	2021.1.8	站南路局部人行道砖松动 (1处)	20天	整改中
40	2021.1.8	站南路局部人行道砖缺失 (3处)	20天	整改中
41	2021.1.8	站南路人行道砖拱起 (2处)	20天	整改中

42	2021.1.8	站南路侧平石砖破损（1处）	20天	整改中
43	2021.1.8	站南路井盖周边破损（1处）	20天	整改中
44	2021.1.8	站南路局部盲道设置不规范（3处）	20天	整改中
45	2021.1.8	站南路阻碍通行景观废弃物（1处）	20天	整改中
46	2021.1.8	执信路局部人行道砖破损（1处）	20天	整改中
47	2021.1.8	执信路局部人行道砖松动（1处）	20天	整改中
48	2021.1.8	执信路局部盲道设置不规范（2处）	20天	整改中
49	2021.1.8	执信路不符合规定的其他情况（1处）	20天	整改中

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(武江区市政设施管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况 说明
1	2021.1.4	吉祥路局部路面淤积 (1处)	20天	整改中
2	2021.1.4	吉祥路局部路面碎裂 (2处)	20天	整改中
3	2021.1.4	吉祥路局部路面坑槽 (1处)	20天	整改中
4	2021.1.4	吉祥路局部路面坑洞 (1处)	20天	整改中
5	2021.1.4	吉祥路局部人行道砖下沉 (2处)	20天	整改中
6	2021.1.4	吉祥路局部人行道砖破损 (8处)	20天	整改中
7	2021.1.4	吉祥路局部人行道砖松动 (3处)	20天	整改中
8	2021.1.4	吉祥路局部人行道砖缺失 (4处)	20天	整改中
9	2021.1.4	吉祥路局部人行道路淤积 (1处)	20天	整改中
10	2021.1.4	吉祥路人行道砖拱起 (1处)	20天	整改中
11	2021.1.4	吉祥路侧平石砖破损 (3处)	20天	整改中
12	2021.1.4	吉祥路侧平石砖缺失 (1处)	20天	整改中
13	2021.1.4	吉祥路井盖结构松动 (1处)	20天	整改中
14	2021.1.4	吉祥路井盖周边破损 (1处)	20天	整改中
15	2021.1.4	吉祥路不符规定的其他情况 (1处)	20天	整改中
16	2021.1.4	芙蓉北二路局部人行道砖破损 (3处)	20天	整改中
17	2021.1.4	芙蓉北二路局部人行道砖缺失 (2处)	20天	整改中
18	2021.1.4	芙蓉北二路人行道砖拱起 (1处)	20天	整改中
19	2021.1.4	芙蓉北二路侧平石砖破损 (2处)	20天	整改中
20	2021.1.4	芙蓉北二路井盖结构破损 (1处)	20天	整改中

21	2021.1.4	芙蓉北二路局部盲道设置不规范 (2处)	20天	整改中
22	2021.1.4	芙蓉北横巷局部路面碎裂 (2处)	20天	整改中
23	2021.1.4	芙蓉北横巷路面井盖高差 (2处)	20天	整改中
24	2021.1.4	芙蓉北横巷路面井盖破损 (1处)	20天	整改中
25	2021.1.4	芙蓉北横巷局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
26	2021.1.4	芙蓉北横巷局部人行道砖松动 (1处)	20天	整改中
27	2021.1.4	芙蓉北横巷侧平石砖破损 (2处)	20天	整改中
28	2021.1.4	芙蓉北横巷局部盲道设置不规范 (1处)	20天	整改中
29	2021.1.4	工业路局部人行道砖下沉 (1处)	20天	整改中
30	2021.1.4	工业路局部人行道砖破损 (12处)	20天	整改中
31	2021.1.4	工业路局部人行道砖松动 (6处)	20天	整改中
32	2021.1.4	工业路局部人行道砖缺失 (6处)	20天	整改中
33	2021.1.4	工业路人行道砖拱起 (1处)	20天	整改中
34	2021.1.4	工业路人行道井高差 (3处)	20天	整改中
35	2021.1.4	工业路井盖结构破损 (1处)	20天	整改中
36	2021.1.4	工业路井盖周边破损 (1处)	20天	整改中
37	2021.1.4	吉祥一横巷人行道井高差 (2处)	20天	整改中
38	2021.1.4	新津路局部路面淤积 (2处)	20天	整改中
39	2021.1.4	新津路局部路面裂缝 (2处)	20天	整改中
40	2021.1.4	新津路局部路面网裂 (2处)	20天	整改中
41	2021.1.4	新津路局部路面脱皮 (5处)	20天	整改中
42	2021.1.4	新津路局部路面坑槽 (7处)	20天	整改中
43	2021.1.4	新津路局部人行道砖下沉 (1处)	20天	整改中

44	2021.1.4	新津路局部人行道砖破损（12处）	20天	整改中
45	2021.1.4	新津路局部人行道砖松动（8处）	20天	整改中
46	2021.1.4	新津路局部人行道砖缺失（1处）	20天	整改中
47	2021.1.4	新津路井盖结构破损（1处）	20天	整改中
48	2021.1.4	新津路局部盲道设置不规范（2处）	20天	整改中
49	2021.1.4	新津路附属护栏变形损坏失效（1处）	20天	整改中

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(曲江区市政设施管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况 说明
1	2021. 1. 18	鞍山路多处局部路面裂缝 (34处)	20天	整改中
2	2021. 1. 18	鞍山路局部路面脱皮 (12处)	20天	整改中
3	2021. 1. 18	鞍山路路面井盖高差 (2处)	20天	整改中
4	2021. 1. 18	鞍山路人行道井高差 (1处)	20天	整改中
5	2021. 1. 18	鞍山路井盖结构破损 (6处)	20天	整改中
6	2021. 1. 18	鞍山路井盖结构坍塌 (1处)	20天	整改中
7	2021. 1. 18	鞍山路井盖周边破损 (3处)	20天	整改中
8	2021. 1. 18	鞍山路局部盲道设置不规范 (2处)	20天	整改中
9	2021. 1. 18	马坝大道局部路面网裂 (2处)	20天	整改中
10	2021. 1. 18	马坝大道局部路面脱皮 (3处)	20天	整改中
11	2021. 1. 18	马坝大道局部路面坑槽 (4处)	20天	整改中
12	2021. 1. 18	马坝大道局部路面坑洞 (1处)	20天	整改中
13	2021. 1. 18	马坝大道局部人行道砖破损 (6处)	20天	整改中
14	2021. 1. 18	马坝大道侧平石砖高差 (1处)	20天	整改中
15	2021. 1. 18	马坝大道侧平石砖缺失 (1处)	20天	整改中
16	2021. 1. 18	马坝大道井盖结构破损 (1处)	20天	整改中
17	2021. 1. 18	马坝大道排水管渠淤塞 (2处)	20天	整改中
18	2021. 1. 18	马坝大道局部盲道设置不规范 (5处)	20天	整改中
19	2021. 1. 18	明珠桥局部路面碎裂 (1处)	20天	整改中
20	2021. 1. 18	明珠桥局部路面坑槽 (2处)	20天	整改中
21	2021. 1. 18	文化路局部人行道砖下沉 (1处)	20天	整改中
22	2021. 1. 18	文化路局部人行道砖破损 (3处)	20天	整改中



23	2021. 1. 18	沿堤一路局部人行道砖松动 (1处)	20天	整改中
24	2021. 1. 18	沿堤一路局部人行道砖缺失 (6处)	20天	整改中
25	2021. 1. 18	沿堤一路井盖结构破损 (2处)	20天	整改中
26	2021. 1. 18	沿堤一路局部盲道设置不规范 (1处)	20天	整改中
27	2021. 1. 18	中华二路局部路面脱皮 (1处)	20天	整改中
28	2021. 1. 18	中华二路局部人行道砖下沉 (1处)	20天	整改中
29	2021. 1. 18	中华二路井盖周边破损 (2处)	20天	整改中
30	2021. 1. 18	中华二路排水管渠淤塞 (1处)	20天	整改中
31	2021. 1. 18	中华二路局部路面坑洞 (1处)	20天	整改中
32	2021. 1. 18	中华二路路面井盖高差 (1处)	20天	整改中

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(韶关新区园林绿化管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况说明
一、道路绿化				
1	1月13日	韶关大道(百旺路129号灯杆)附近行道 树死株	1月20日	未整改
2	1月13日	韶关大道(百旺路129号灯杆)附近绿化 带草皮缺水	1月20日	未整改
3	1月13日	韶关大道(百旺路195号灯杆)附近行道 树死株	1月20日	未整改
4	1月13日	韶关大道(百旺路130号灯杆)附近绿化 带植物严重缺水干枯	1月20日	未整改
5	1月13日	韶关大道(百旺路130号灯杆附近绿化带 植物严重缺水	1月20日	未整改
6	1月13日	韶州大道绿化带植物严重缺水死株	1月20日	未整改
7	1月13日	韶州大道绿化带植物严重缺水死株	1月20日	未整改
8	1月13日	韶关大道辅099号灯杆附近绿化带多处有 黄土裸露	1月20日	未整改
9	1月13日	芙阳路(南华路127号灯杆)附近绿化带 红背桂缺水干枯死株	1月20日	未整改
10	1月13日	芙阳路(南华路115号灯杆)附近绿化带 有损坏、红背桂缺水	1月20日	未整改
11	1月13日	芙阳路(南华路115号灯杆)附近红背桂 严重缺水	1月20日	未整改
12	1月13日	芙阳路(南华路103号灯杆)附近绿化带 黄土裸露、红背桂缺水干枯	1月20日	未整改
13	1月13日	芙阳路(南华路075号灯杆)附近绿化带 黄土裸露	1月20日	未整改
14	1月13日	芙阳路(南华路037号灯杆)附近满天星 严重缺水干枯死株	1月20日	未整改
15	1月20日	韶州大道(滨江路056号灯杆)附近行道 树死株	1月27日	未整改
16	1月20日	韶州大道(滨江路044号灯杆)附近行道 树死株	1月27日	未整改
17	1月20日	韶州大道(滨江路032号灯杆)附近行道 树枯枝要修剪	1月27日	未整改
18	1月20日	韶关大道辅021号灯杆附近绿化带植物严 重缺水干枯	1月27日	未整改
19	1月20日	韶关大道辅021号灯杆附近红背桂缺水	1月27日	未整改
20	1月20日	韶关大道辅017号灯杆附近满天星缺水	1月27日	未整改

21	1月20日	韶关大道辅079灯杆附近绿化带黄土裸露	1月27日	未整改
22	1月26日	沐溪大道“山威重工公司”附近绿化带植物缺水	1月31日	未整改
23	1月26日	沐溪大道“西联大道（北）”公交车站附近绿化带满天星缺水	1月31日	未整改
24	1月26日	沐溪大道“液压厂公司”附近绿化带多处有黄土裸露	1月31日	未整改
25	1月26日	沐溪大道200号灯杆附近绿化带缺株	1月31日	未整改
26	1月26日	沐溪大道“科艺创意公司”附近绿化带缺株	1月31日	未整改
27	1月26日	沐溪大道203号灯杆附近绿化带植物缺水	1月31日	未整改
28	1月26日	沐溪大道248号灯杆附近满天星缺水	1月31日	未整改
29	1月26日	沐溪大道195号灯杆附近绿化带缺株、有建筑垃圾	1月31日	未整改
30	1月26日	韶关大道（百旺路239号灯杆）附近多处秋枫树死株	1月31日	未整改
31	1月26日	韶关大道辅203号灯杆附近满天星缺水	1月31日	未整改
32	1月26日	余靖路绿地灌木缺水	1月31日	未整改
33	1月26日	余靖路行道树有白蚁虫害	1月31日	未整改

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(涪江区园林绿化管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况说明
一、街头小游园、街心花园				
1	1月8日	河滨公园绿地有黄土裸露	1月15日	按时整改
2	1月8日	河滨公园绿地有黄土裸露	1月15日	按时整改
3	1月27日	北江桥底小游园绿地有黄土裸露	1月31日	未整改
4	1月27日	北江桥底小游园绿地有黄土裸露	1月31日	未整改
5	1月27日	北江桥底小游园绿地有黄土裸露	1月31日	未整改
6	1月27日	北江桥底小游园绿地有黄土裸露	1月31日	未整改
二、道路绿地				
7	1月8日	环园路032号灯杆绿地黄土裸露	1月15日	按时整改
8	1月8日	环园路033号灯杆绿地黄土裸露	1月15日	按时整改
9	1月8日	环园路033号灯杆附近红继木死株	1月15日	
10	1月8日	环园路堤047号灯杆附近绿地有死株	1月15日	按时整改
11	1月15日	西堤北路060号灯杆附近绿化带有树木 枯枝	1月22日	按时整改
12	1月15日	西堤北路044号灯杆附近绿化带黄土裸 露	1月22日	
13	1月15日	西堤北路“小岛饭店”对面绿化带黄土 裸露	1月22日	按时整改
14	1月15日	西堤北路026号灯杆附近绿化带草皮过 高	1月22日	按时整改
15	1月15日	西堤北路012号灯杆附近绿化带黄土裸 露	1月22日	按时整改
16	1月15日	西堤中路堤016号灯杆附近绿化带黄土 裸露	1月22日	按时整改
17	1月15日	西堤中路010号灯杆附近树池缺株	1月22日	按时整改
18	1月15日	西堤中路002号灯杆附近绿化带美人蕉 肥水不足	1月22日	按时整改
19	1月15日	解放路046号灯杆附近绿化带缺株	1月22日	按时整改

20	1月15日	解放路044号灯杆附近绿化带黄土裸露	1月22日	按时整改
21	1月15日	园前西路29号门牌附近绿化带黄土裸露	1月22日	按时整改
22	1月15日	园前西路29号门牌附近绿化带草皮过高	1月22日	按时整改
23	1月15日	环园路003号灯杆附近绿化带大红花死株	1月22日	按时整改
24	1月15日	环园路007号灯杆附近绿化带黄土裸露	1月22日	按时整改
25	1月15日	环园路010号灯杆附近绿化带黄土裸露	1月22日	按时整改
26	1月15日	环园路013号灯杆附近绿化带黄土裸露	1月22日	按时整改
27	1月15日	环园路028号灯杆附近绿化带缺株	1月22日	未整改
28	1月25日	莲花北路003号灯杆附近行道树有低垂枝要修剪	1月31日	按时整改

### 三、公园绿地

29	1月8日	中山公园内阴香树有白蚁虫害	1月15日	按时整改
30	1月8日	中山公园内阴香树有白蚁虫害	1月15日	按时整改
31	1月15日	帽峰公园杜鹃残损	1月22日	按时整改
32	1月15日	帽峰公园绿地有杂草未及时清理	1月22日	按时整改
33	1月15日	中山公园内园路有损坏存在安全隐患	1月22日	按时整改
34	1月15日	中山公园内花坛时花干枯	1月22日	未整改

附件4:

## 2021年1月专业巡查情况明细表

(武江区园林绿化管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实时间	整改情况说明
一、街头小游园、街心花园				
1	1月11日	武江大道体育公园小游园树木支撑杆倒伏	1月18日	未整改
2	1月11日	武江大道体育公园小游园绿地有宣传横幅	1月18日	按时整改
3	1月11日	武江大道体育公园小游园绿化带有几处缺株	1月18日	按时整改
4	1月19日	林桥映翠内绿地有黄土裸露	1月26日	按时整改
5	1月19日	林桥映翠花坛有乱涂画	1月26日	
6	1月19日	林桥映翠绿化带黄土裸露	1月26日	按时整改
7	1月19日	林桥盈翠园路有车辆占用	1月26日	按时整改
8	1月19日	林桥盈翠绿化带植物缺水	1月26日	按时整改
9	1月19日	林桥盈翠小叶紫薇上晒衣服	1月26日	按时整改
10	1月19日	林桥盈翠护栏有损坏、绿化带植物残损	1月26日	未整改
11	1月19日	体育中心小游园绿化带有生活垃圾	1月26日	按时整改
二、道路绿地				
12	1月11日	246省道017号灯杆附近绿化带草皮缺水	1月18日	按时整改
13	1月11日	芙蓉北路142号灯杆附近行道树缺株、绿化带有多处泥土乱堆放	1月18日	按时整改
14	1月11日	芙蓉北路138号灯杆附近绿化带有建筑垃圾未及时清理	1月18日	按时整改
15	1月19日	246省道017号灯杆附近中间分车带多处黄土裸露	1月26日	按时整改
16	1月19日	246省道“四季江南”附近中间分车带黄土裸露	1月26日	按时整改
17	1月19日	如意路021号灯杆附近树池带黄土裸露	1月26日	按时整改

18	1月22日	北江桥桥底绿地黄土裸露	1月29日	未整改
19	1月22日	北江桥桥底花基有损坏	1月29日	未整改
20	1月22日	移山路001号灯杆附近绿化带有杂草	1月29日	按时整改
21	1月22日	移山路001号灯杆附近绿化带黄土裸露	1月29日	按时整改
22	1月22日	移山路081号灯杆附近杜鹃长势差	1月29日	按时整改
23	1月22日	移山路081号灯杆附近木棉树长势差	1月29日	按时整改
24	1月22日	移山路087号灯杆附近绿化带黄土裸露	1月29日	按时整改
25	1月27日	惠民北路068号灯杆附近行道树缺株	1月31日	未整改
26	1月27日	惠民北路065号灯杆附近绿化带黄土裸露	1月31日	未整改
27	1月27日	惠民北路061号灯杆附近杜鹃缺水	1月31日	按时整改
28	1月27日	惠民北路061号灯杆附近绿地有杂草未及时清理	1月31日	按时整改
29	1月27日	惠民北路055号灯杆附近绿地黄土裸露	1月31日	按时整改
30	1月27日	芙蓉东路015号灯杆附近行道树干枯枝叶要修剪	1月31日	按时整改
31	1月27日	芙蓉东路042号灯杆附近行道树严重倾斜树枝叶要及时修剪	1月31日	按时整改
三、公园绿地				
32	1月19日	林桥公园内绿地草皮缺水	1月26日	按时整改
33	1月22日	韶州公园内绿地缺株	1月29日	按时整改
34	1月22日	韶州公园公共设施有损坏	1月29日	未整改
35	1月22日	矿山公园内绿地黄土裸露	1月29日	按时整改
36	1月22日	矿山公园内绿地缺株	1月29日	按时整改

附件4:

# 2021年1月专业巡查情况明细表

(曲江区园林化管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实时间	整改情况说明
一、街头小游园、街心花园				
1	1月12日	江畔广场绿地草皮缺水	1月19日	按时整改
2	1月12日	江畔广场绿地草皮缺水	1月19日	按时整改
3	1月12日	江畔广场绿地黄土裸露、有生活垃圾	1月19日	按时整改
4	1月12日	源河豪苑小游园绿地草皮缺水	1月19日	按时整改
5	1月18日	源河豪苑小游园绿地黄土裸露	1月25日	按时整改
二、道路绿地				
6	1月12日	府前西路5-25门牌附近绿化带杜鹃黄化	1月19日	整改不到位
7	1月12日	沿堤三路10号灯杆附近绿地多处黄土裸露	1月19日	按时整改
8	1月12日	城南大道024号灯杆附近绿化带缺株	1月19日	按时整改
9	1月12日	城南大道036号灯杆附近绿化带黄土裸露	1月19日	按时整改
10	1月18日	沿堤三路007号灯杆附近树池带黄土裸露	1月25日	按时整改
11	1月18日	南堤三路003号灯杆附近绿化带黄土裸露	1月25日	按时整改
12	1月18日	南堤三路028号灯杆附近绿化带灌木缺株	1月25日	按时整改
13	1月18日	南堤三路028号灯杆附近绿化带草皮铺设不平整	1月25日	按时整改
14	1月18日	狮岩二路032号灯杆附近绿化带缺株	1月25日	按时整改
15	1月18日	马坝大道071号灯杆附近山指甲肥水不足	1月25日	整改不到位
16	1月18日	梅花中路004号灯杆附近山指甲肥水不足	1月25日	整改不到位
17	1月18日	梅花中路012号灯杆附近绿化带缺株、山指甲肥水不足	1月25日	整改不到位
18	1月18日	梅花中路010号灯杆附近乔木缺株	1月25日	按时整改



19	1月18日	梅花中路008号灯杆附近绿地缺株	1月25日	按时整改
20	1月18日	梅花中路002号灯杆附近绿地草皮缺水	1月25日	按时整改
21	1月25日	马坝大道054号灯杆附近灰莉肥水不足长势不佳	1月31日	按时整改
22	1月25日	狮岩一路15号灯杆附近绿化带缺株	1月31日	按时整改
23	1月25日	沿堤一路035号灯杆附近树池带黄土裸露	1月31日	未移交
24	1月25日	沿堤一路027号灯杆附近绿地黄土裸露	1月31日	未移交
25	1月25日	沿堤一路021号灯杆附近绿地黄土裸露、陈旧落叶较多	1月31日	未移交
26	1月25日	沿堤一路020号灯杆附近野牡丹死株	1月31日	未移交
27	1月25日	沿堤一路019号灯杆附近绿化带黄土裸露	1月31日	未移交
28	1月25日	沿堤一路013号灯杆附近绿化带有死株	1月31日	未整改
29	1月25日	府前西路039号灯杆附近杜鹃黄化、缺株	1月31日	按时整改
30	1月25日	府前西路007号灯杆附近绿化带黄土裸露	1月31日	按时整改
31	1月25日	中华南路2-45门牌附近行道树缺株	1月31日	按时整改
三、公园绿地				
32	1月12日	人民公园蜘蛛兰缺水	1月19日	按时整改
33	1月12日	人民公园内绿地草皮缺水	1月19日	按时整改
34	1月18日	人民公园草皮缺水	1月25日	按时整改
35	1月18日	人民公园草皮缺水	1月25日	按时整改
36	1月25日	人民公园内绿化带缺株	1月31日	按时整改
37	1月25日	人民公园内绿地缺株	1月31日	按时整改
38	1月25日	人民公园内绿地黄土裸露	1月31日	按时整改

## 2021年1月份四条大道月度明检扣分情况明细表

（市容市貌管理方面考核）

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改落实时间
<b>丹霞大道中</b>				
1	1.28	丹霞大道HK香港地对面流动商贩乱摆卖	0.4	2021.1.28
2	1.28	丹霞大道沙县小吃门前乱拉挂晾晒	0.4	2021.1.28
3	1.28	丹霞大道潮客猪杂粉越门占道经营	0.4	2021.1.28
4	1.28	丹霞大道爱心大药房门前乱设置户外广告	0.2	2021.1.28
合计			1.4	
<b>浚江大道</b>				
1	1.28	浚江大道中美国固铂轮胎门前广告破损	0.2	2021.1.28
2	1.28	浚江大道中湛江烧烤乱拉挂横幅	0.2	2021.1.28
3	1.28	浚江大道中锋尚护肤造型乱拉挂横幅	0.2	2021.1.28
4	1.28	浚江大道中梦安美装饰部越门占道经营	0.5	2021.1.28
5	1.28	浚江大道中新的国标电动车门前广告破损	0.2	2021.1.28
合计			1.3	
<b>武江大道</b>				
1	1.29	武江大道中医院车站后面流动商贩乱摆卖	0.5	2020.12.25

2	1.29	曲江大道密宝. 母婴用品旁乱张贴小广告	0.2	2020.12.25
合计			0.7	
曲江大道				
合计				

# 2021年1月份四条大道月度明检扣分情况明细表

(市政设施管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
<b>丹霞大道中</b>				
1	1月28日	局部人行道砖缺失 (2处)	0.6	2021.2.5至 2021.2.25
2	1月28日	井盖周边破损 (3处)	0.3	2021.2.5至 2021.2.25
3	1月28日	局部盲道设置不规范 (2处)	0.2	2021.2.5至 2021.2.25
4	1月28日	局部人行道砖破损 (8处)	0.8	2021.2.5至 2021.2.25
5	1月28日	井盖结构破损 (10处)	5	2021.2.5至 2021.2.25
6	1月28日	人行道井高差 (3处)	0.3	2021.2.5至 2021.2.25
7	1月28日	局部人行道砖松动 (3处)	0.3	2021.2.5至 2021.2.25
合计			7.5	
<b>滨江大道</b>				
1	1月28日	局部路面裂缝 (11处)	1.1	2021.2.5至 2021.2.25
2	1月28日	局部路面碎裂 (2处)	0.6	2021.2.5至 2021.2.25
3	1月28日	局部路面脱皮 (1处)	0.1	2021.2.5至 2021.2.25
4	1月28日	局部人行道砖下沉 (1处)	0.1	2021.2.5至 2021.2.25
5	1月28日	局部人行道砖破损 (9处)	0.9	2021.2.5至 2021.2.25
6	1月28日	局部人行道砖松动 (4处)	0.4	2021.2.5至 2021.2.25

7	1月28日	局部人行道砖缺失 (5处)	1.5	2021.2.5至 2021.2.25
8	1月28日	人行道砖拱起 (2处)	0.2	2021.2.5至 2021.2.25
9	1月28日	人行道井高差 (1处)	0.1	2021.2.5至 2021.2.25
10	1月28日	侧平石砖破损 (1处)	0.1	2021.2.5至 2021.2.25
11	1月28日	井盖结构破损 (1处)	0.5	2021.2.5至 2021.2.25
12	1月28日	井盖周边破损 (2处)	0.2	2021.2.5至 2021.2.25
13	1月28日	不符规定的其他情况 (1处)	0.5	2021.2.5至 2021.2.25
合计			6.3	
<b>武江大道</b>				
1	1月29日	局部人行道砖破损 (3处)	0.3	2021.2.5至 2021.2.25
2	1月29日	局部人行道砖缺失 (10处)	3	2021.2.5至 2021.2.25
3	1月29日	局部盲道设置不规范 (6处)	0.6	2021.2.5至 2021.2.25
合计			3.9	
<b>曲江大道</b>				
1	1月29日	局部路面裂缝 (5处)	0.5	2021.2.5至 2021.2.25
2	1月29日	局部路面车辙 (6处)	0.6	2021.2.5至 2021.2.25
3	1月29日	路面井盖高差 (1处)	0.1	2021.2.5至 2021.2.25
4	1月29日	局部人行道砖破损 (5处)	0.5	2021.2.5至 2021.2.25
5	1月29日	局部人行道砖缺失 (2处)	0.6	2021.2.5至 2021.2.25
6	1月29日	局部盲道设置不规范 (3处)	0.3	2021.2.5至 2021.2.25

7	1月29日	井盖结构破损 (2处)	1	2021. 2. 5至 2021. 2. 25
8	1月29日	井盖结构坍塌 (1处)	0.5	2021. 2. 5至 2021. 2. 25
9	1月29日	排水管渠淤积 (1处)	0.1	2021. 2. 5至 2021. 2. 25
合计			4.2	

## 2021年1月份四条大道月度明检扣分情况明细表

（园林绿化管理方面考核）

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改落实 时间
<b>丹霞大道</b>				
1	1月28日	丹霞大道中003号灯杆附近绿化带缺株	1.5	2月10日前
2	1月28日	丹霞大道中004号灯杆附近乔灌木缺水干枯	2	2月10日前
3	1月28日	丹霞大道中006号灯杆附近杜鹃缺水死株、绿化带缺株	2	2月10日前
4	1月28日	丹霞大道中024号灯杆附近绿化带杜鹃死株	2	2月10日前
5	1月28日	丹霞大道中“肯德基”附近绿地植物缺水、草皮过高	2	2月10日前
6	1月28日	丹霞大道中“肯德基”附近绿化带乔灌木肥水不足	1	2月10日前
7	1月28日	丹霞大道中169号灯杆附近绿化带满天星缺水干枯	2	2月10日前
8	1月28日	丹霞大道中169号灯杆附近绿化带泥土不平整、缺株	1.5	2月10日前
合计			14	
<b>滨江大道</b>				
1	1月29日	曲江大道170号灯杆附近绿化带杜鹃肥水不足长势差	1	2月10日前
2	1月29日	曲江大道156号灯杆附近绿化带杜鹃黄化、肥水不足长势差	2	2月10日前
3	1月29日	曲江大道156号灯杆附近绿化带缺株	1	2月10日前
4	1月29日	曲江大道154号灯杆附近绿化带茶花死株	1	2月10日前
5	1月29日	曲江大道134号灯杆附近绿化带被人为破损	2	2月10日前
6	1月29日	曲江大道307号灯杆附近行道树缺株	1	2月10日前

7	1月29日	曲江大道307号灯杆附近绿化带缺株	0.5	2月10日前
8	1月29日	曲江大道365号灯杆附近绿化带化带缺株，杜鹃肥水不足长势差	2	2月10日前
9	1月29日	曲江大道312号灯杆附近绿化带化带缺株	1	2月10日前
10	1月29日	曲江大道276号灯杆附近绿化带化带缺株	1	2月10日前
合计			12.5	
<b>武江大道</b>				
1	1月29日	武江大道中堤317号灯杆附近多处黄蓉球干枯	1	2月10日前
2	1月29日	武江大道中堤317号灯杆附近树木干枝叶要修剪	0.5	2月10日前
3	1月29日	武江大道中堤313号灯杆附近绿地缺株	1	2月10日前
4	1月29日	武江大道中堤307号灯杆附近长春花肥水不足长势差	1	2月10日前
5	1月29日	武江大道中堤307号灯杆附近绿地草皮缺水	1.5	2月10日前
6	1月29日	武江大道中堤307号灯杆附近陈旧落叶未及时清理	1	2月10日前
7	1月29日	武江大道中堤303号灯杆附近绿地缺株	0.5	2月10日前
8	1月29日	武江大道中堤303号灯杆附近棕竹肥水不足长势差	1.5	2月10日前
9	1月29日	武江大道中堤298号灯杆附近女贞肥水不足长势差	1.5	2月10日前
10	1月29日	武江大道中堤121号灯杆附近灌木严重残损	0.5	2月10日前
合计			10	
<b>曲江大道</b>				
1	1月28日	滨江大道北堤229号灯杆附近绿化带缺株	1	2月10日前
2	1月28日	滨江大道北堤233号灯杆附近绿化带黄土裸露	1	2月10日前



3	1月28日	浣江大道北堤227号灯杆附近绿化带缺株	0.5	2月10日前
4	1月28日	浣江大道北堤213号灯杆附近绿化带缺株	0.5	2月10日前
5	1月28日	浣江大道北堤204~210号灯杆附近树池带缺株	1	2月10日前
6	1月28日	浣江大道北088号灯杆附近绿化带黄土裸露	1.5	2月10日前
7	1月28日	浣江大道北088号灯杆附近绿化带缺株	1.5	2月10日前
8	1月28日	浣江大道中054号灯杆附近美人蕉肥水不足长势差	2	2月10日前
9	1月28日	浣江大道中133号灯杆附近美人蕉肥水不足长势差	1.5	2月10日前
合计			10.5	


附件 1:

## 2 月份各专业检查情况及相关建议

### 一、各专业检查基本情况


#### 1. 市容市貌管理方面

考核对象	月度明检案件数 (宗)	专业巡查案件数 (宗)	常态化检查案件采集数 (宗)	案件总数 (宗)	市容市貌月度考评分 (分)
韶关新区	3	18	150	171	78.98
浚江区	2	46	1364	1412	78.59
武江区	3	40	876	919	79.19
曲江区	3	56	905	964	83.51




## 2. 环境卫生管理方面

考核对象	月度明检案件数（宗）	专业巡查案件数（宗）	常态化检查案件采集数（宗）	案件总数（宗）	环境卫生月度考评分（分）
韶关新区	1	13	47	61	79.69
浚江区	1	14	51	66	80.71
武江区	1	13	58	72	80.54
曲江区	1	16	142	159	84.24




### 3. 市政设施管理方面

考核对象	月度明检案件数 (宗)	专业巡查案件数 (宗)	常态化检查案件采集数 (宗)	案件总数 (宗)	市政设施月度考评分 (分)
韶关新区	49	45	7	101	53.96
浈江区	36	45	63	144	56.86
武江区	21	33	73	127	63.83
曲江区	39	46	120	205	66.81



#### 4. 园林绿化管理方面

考核对象	月度明检案件数（宗）	专业巡查案件数（宗）	常态化检查案件采集数（宗）	案件总数（宗）	园林绿化月度考评分（分）
韶关新区	17	40	30	87	57.93
浈江区	14	46	89	149	65.51
武江区	8	37	84	129	72.46
曲江区	10	42	39	91	74.80



## 二、各专业存在的问题

(一) 市容市貌方面，各区存在的问题包括占道经营、流动商贩乱摆卖、广告招牌破损、乱拉挂晾晒、乱设广告牌、乱堆放和乱拉挂横幅、车辆占用人行道比较严重。

(二) 环境卫生方面，典型问题案例均为垃圾桶周围地面不干净。其他重点路段保洁管护情况较好，路面整洁，巡查未发现重大问题，均在规定时限内整改完毕。

### (三) 市政设施方面

1、小街小巷及偏远道路市政设施病害比较严重，日常养护须进一步加强。

2、市政综合管线井盖普遍不平整，井框与路面高差偏大。

3、部分人行道管养不到位，整改滞后。人行道松动、破损问题较多，给市民出行带来不便的同时也影响市容市貌。

4、各区混凝土、沥青路面板缝、裂缝没有安排周期性灌缝处理，使雨水渗入路基造成路面病害扩展。

### (四) 园林绿化方面

从巡查问题整改情况来看，四区仍存在如植物缺水、花木修剪、除杂草、树木死株补植、植物病虫害防治整改不到位的情况。

## 三、相关工作建议

### (一) 市容市貌管理方面

1、继续做好市容市貌的日常巡查，尤其是主要干道和重点

路段。

2、将“乱抛乱扔”作为常态化管理工作内容，继续进行蹲点值守。

## （二）环境卫生管理方面

各区环卫所应着重路面保洁工作及公厕管理工作，建议各区环卫所应有针对性对重点路段和公厕进行作业人员调配，合理规划作业时间，结合实际取长补短，提高道路保洁及公厕保洁质量。

## （三）市政设施管理方面

1、加强对小街小巷日常管理养护，对排水管渠加大疏通频率，及时对破损边沟盖板、排水管道检查井进行维护。

2、加强对道路车行道预防性养护，及时进行灌缝处理，防止病害进一步扩大。

3、加强市政综合管线井盖巡查与维护，对井框与路面高差偏大的列入月度养护计划，逐步进行整改（或督促权属单位进行整改）。

4、加强人行道日常养护管理，并采取措施避免汽车上人行道压坏人行道。

5、曲江区要加大管养资金投入，提高排水管道机械化疏通水平。

6、加强对管辖路段的巡查力度，有计划进行管理养护，提高市政设施完好率。

## （四）园林绿化管理方面

- 1、做好绿地春季补植工作。
- 2、做好花木的松土、除草、施肥等春季管养工作。
- 3、做好绿化带垃圾、杂草清理及淋水管养工作。
- 4、做好冻伤植物干枝叶的修剪及其它春季修剪工作。
- 5、加强巡查，提高问题自查能力。
- 6、按问题汇总表及整改告知单要求对存在问题及时整改。



## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(韶关新区市容市貌管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	2.24	碧桂园农贸综合市场康康商店越门占道经营	0.5	2.25
2	2.24	碧桂园农贸综合市场天喜湾花坊越门占道经营	0.5	2.25
3	2.24	沐溪三路韶关宏大齿轮有限公司乱拉挂横幅	0.2	2.25
合 计				

## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(韶关新区环境卫生管理方面考核)				
序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
1	2月24日	沐溪三路008灯柱对面垃圾桶满溢。	1	立即整改
合 计			1	

# 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(韶关新区市政设施管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	2月24日	环站路局部路面坑洞 (1处)	1	3月4日至3月24日
2	2月24日	环站路局部人行道砖下沉 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
3	2月24日	环站路局部人行道砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
4	2月24日	环站路局部人行道砖缺失 (2处)	1	3月4日至3月24日
5	2月24日	环站路人行道井高差 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
6	2月24日	环站路局部盲道设置不规范 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
7	2月24日	环站路侧平石砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
8	2月24日	环站路井盖结构破损 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
9	2月24日	环站路井盖周边破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
10	2月24日	环站路缺少四防装置 (1处)	0	3月4日至3月24日
11	2月24日	沐溪三路局部路面坑洞 (1处)	1	3月4日至3月24日
12	2月24日	沐溪三路路面井盖高差 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
13	2月24日	沐溪三路局部人行道砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
14	2月24日	沐溪三路局部人行道砖松动 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
15	2月24日	沐溪三路局部人行道砖缺失 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
16	2月24日	沐溪三路人行道砖拱起 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
17	2月24日	沐溪三路井盖结构缺失 (1处)	2	3月4日至3月24日
18	2月24日	沐溪三路井盖周边破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
19	2月24日	沐溪三路排水管渠淤塞 (1处)	0.5	3月4日至3月24日

20	2月24日	韶关大道南局部人行道砖下沉 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
21	2月24日	韶关大道南局部人行道砖缺失 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
22	2月24日	韶关大道南人行道井高差 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
23	2月24日	韶关大道南局部盲道设置不规范 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
24	2月24日	韶关大道南不符合规定的其他情况 (1处)	2	3月4日至3月24日
25	2月24日	韶州大道局部人行道砖下沉 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
26	2月24日	韶州大道局部人行道砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
27	2月24日	韶州大道局部人行道砖松动 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
28	2月24日	盛强路局部路面裂缝 (1处)	0.1	3月4日至3月24日
29	2月24日	盛强路局部路面碎裂 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
30	2月24日	盛强路局部人行道砖下沉 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
31	2月24日	盛强路局部人行道砖破损 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
32	2月24日	盛强路局部人行道砖缺失 (2处)	1	3月4日至3月24日
33	2月24日	盛强路局部盲道设置不规范 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
34	2月24日	盛强路井盖结构破损 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
35	2月24日	盛强路井盖结构缺失 (1处)	2	3月4日至3月24日
36	2月24日	盛强路井盖结构松动 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
37	2月24日	盛强路井盖结构坍塌 (1处)	1	3月4日至3月24日
38	2月24日	盛强路不符合规定的其他情况 (1处)	2	3月4日至3月24日
39	2月24日	余靖路局部路面裂缝 (3处)	0.3	3月4日至3月24日
40	2月24日	余靖路局部路面网裂 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
41	2月24日	余靖路局部路面脱皮 (1处)	0.3	3月4日至3月24日

42	2月24日	余靖路局部人行道砖下沉 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
43	2月24日	余靖路局部人行道砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
44	2月24日	余靖路局部人行道砖松动 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
45	2月24日	余靖路局部人行道砖缺失 (2处)	1	3月4日至3月24日
46	2月24日	余靖路人行道井高差 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
47	2月24日	余靖路侧平石砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
48	2月24日	余靖路井盖结构破损 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
49	2月24日	余靖路井盖结构缺失 (1处)	2	3月4日至3月24日
合 计			29.3	

## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(韶关新区园林化管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	2月24日	韶州大道(滨江路015号灯杆)附近行道树死株	1	3月10日前
2	2月24日	韶州大道(滨江路021号灯杆)附近杂草未及时清理	1	3月10日前
3	2月24日	韶州大道(滨江路027号灯杆)附近绿化带缺株	1	3月10日前
4	2月24日	韶州大道(滨江路027号灯杆)附近绿化带缺株	1	3月10日前
5	2月24日	韶州大道(滨江路027号灯杆)附近红继木、黄叶连翘肥水不足长势差	2	3月10日前
6	2月24日	韶州大道(滨江路027号灯杆)附近秋枫树死株	1	3月10日前
7	2月24日	韶州大道辅062号灯杆附近红背桂缺株、肥水不足长势差	1.5	3月10日前
8	2月24日	韶州大道辅062号灯杆附近绿化带有杂草未及时清理	1	3月10日前
9	2月24日	韶州大道辅078号灯杆附近绿化带有砖块未及时清理	1	3月10日前
10	2月24日	韶州大道辅102号灯杆附近中间分车带缺株	2	3月10日前
11	2月24日	环站路秋枫树死株	1	3月10日前
12	2月24日	余靖路003号灯杆附近绿化带有黄土裸露	1	3月10日前
13	2月24日	余靖路003号灯杆附近绿化带有黄土裸露	1	3月10日前
14	2月24日	沐溪三路003号灯杆附近绿化带缺株	1	3月10日前
15	2月24日	盛强路054号灯杆附近秋枫树有叶蝉危害、红继木、山指甲缺水	2	3月10日前
16	2月24日	盛强路058号灯杆附近绿化带有建筑垃圾未及时清理	1	3月10日前

17	2月24日	盛强路060号灯杆附近绿化带杂乱、杂草未及 时清理	2	3月10日前
合 计			21.5	

## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(涪江区市容市貌管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改 落实时间
1	2.25	大学路森荣汽车服务中心广告破损	0.2	2021.2.28
2	2.25	涪江北路12号乱拉挂布帘	0.2	2021.2.28
合 计			0.4	



## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

（ <u>浈江区</u> 环境卫生管理方面考核）				
序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
1	2月25日	莲花南路009灯柱对面垃圾桶周围地面不干净。	1	立即整改
合 计			1	

# 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(涪江区市政设施管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	2月25日	大学路局部人行道砖下沉 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
2	2月25日	大学路局部人行道砖破损 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
3	2月25日	大学路局部盲道设置不规范 (4处)	1.2	3月4日至3月24日
4	2月25日	大学路侧平石砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
5	2月25日	大学路不符规定的其他情况 (1处)	2	3月4日至3月24日
6	2月25日	建国路局部路面坑洞 (1处)	1	3月4日至3月24日
7	2月25日	建国路路面井盖高差 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
8	2月25日	建国路局部人行道砖破损 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
9	2月25日	建国路局部人行道砖松动 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
10	2月25日	建国路局部人行道砖缺失 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
11	2月25日	建国路局部盲道设置不规范 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
12	2月25日	建国路不符规定的其他情况 (1处)	2	3月4日至3月24日
13	2月25日	金沙北路局部路面碎裂 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
14	2月25日	金沙北路局部人行道砖破损 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
15	2月25日	金沙北路局部人行道砖缺失 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
16	2月25日	金沙北路局部盲道设置不规范 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
17	2月25日	金沙北路侧平石砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
18	2月25日	金沙北路排水管渠淤塞 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
19	2月25日	莲花南路局部路面裂缝 (1处)	0.1	3月4日至3月24日

20	2月25日	莲花南路局部路面碎裂 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
21	2月25日	莲花南路局部路面啃边 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
22	2月25日	莲花南路路面井盖高差 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
23	2月25日	莲花南路局部人行道砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
24	2月25日	莲花南路局部人行道砖缺失 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
25	2月25日	莲花南路人行道砖拱起 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
26	2月25日	莲花南路侧平石砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
27	2月25日	莲花南路井盖周边破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
28	2月25日	园前西路局部人行道砖下沉 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
29	2月25日	园前西路局部人行道砖松动 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
30	2月25日	园前西路局部盲道设置不规范 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
31	2月25日	园前西路侧平石砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
32	2月25日	园前西路井盖周边破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
33	2月25日	浣江北路局部路面裂缝 (1处)	0.1	3月4日至3月24日
34	2月25日	浣江北路局部路面网裂 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
35	2月25日	浣江北路局部人行道砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
36	2月25日	浣江北路侧平石砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
合 计			18.5	

## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(浈江区园林绿化管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	2月25日	大学路051-052号灯杆附近绿化带缺株	1	3月10日前
2	2月25日	大学路韶关技师学院附近多处行道树缺株	3	3月10日前
3	2月25日	中山公园内鸭跖草攀附红背桂要适当修剪	0.5	3月10日前
4	2月25日	中山公园内绿地缺株	0.5	3月10日前
5	2月25日	中山公园内绿地有黄土裸露	2	3月10日前
6	2月25日	中山公园内绿地缺株	1	3月10日前
7	2月25日	中山公园内绿化带缺株	0.5	3月10日前
8	2月25日	北江广场小游园行道树枯枝未及时修剪	0.5	3月10日前
9	2月25日	北江广场小游园内绿地缺株	1	3月10日前
10	2月25日	北江广场小游园内铁架走廊锈蚀未及时修复	1	3月10日前
11	2月25日	北江广场小游园内绿地有黄土裸露	1	3月10日前
12	2月25日	北江广场小游园内绿地缺株	0.5	3月10日前
13	2月25日	金沙北路绿化带有生活垃圾未及时清理	0.5	3月10日前
14	2月25日	金沙北路绿化带有生活垃圾未及时清理	0.5	3月10日前
合 计			13.5	

## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(武江区市容市貌管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
1	2.25	工业东路平价花店越门占道经营	0.5	2021.2.26
2	2.25	幸福路幸福家园花店越门占道经营	0.2	2021.2.26
3	2.25	五祖路学品书店楼上广告破损	0.2	2021.2.26
合计			0.9	

## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(武江区环境卫生管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
1	2月25日	五里亭桥头流动公厕挂钩缺失。	2	立即整改
合 计			2	

## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(武江区市政设施管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	2月25日	工业东路局部人行道砖破损 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
2	2月25日	工业东路人行道砖拱起 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
3	2月25日	工业东路局部盲道设置不规范 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
4	2月25日	工业东路排水管道淤积 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
5	2月25日	工业中新村局部路面裂缝 (1处)	0.1	3月4日至3月24日
6	2月25日	工业中新村局部人行道砖高差 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
7	2月25日	工业中新村局部人行道砖缺失 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
8	2月25日	工业中新村局部盲道设置不规范 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
9	2月25日	工业中新村侧平石砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
10	2月25日	教育路局部人行道砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
11	2月25日	教育路局部盲道设置不规范 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
12	2月25日	教育路井盖结构坍塌 (1处)	1	3月4日至3月24日
13	2月25日	沙洲五路局部路面裂缝 (2处)	0.2	3月4日至3月24日
14	2月25日	沙洲五路局部路面啃边 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
15	2月25日	沙洲五路局部人行道砖松动 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
16	2月25日	沙洲五路局部水泥、沥青结块 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
17	2月25日	文艺路局部路面裂缝 (6处)	0.6	3月4日至3月24日
18	2月25日	五祖路局部路面裂缝 (1处)	0.1	3月4日至3月24日

19	2月25日	五祖路局部路面坑槽 (13处)	6.5	3月4日至3月24日
20	2月25日	五祖路局部路面坑洞 (8处)	8	3月4日至3月24日
21	2月25日	五祖路局部水泥、沥青结块 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
合 计			21.9	



## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(武江区园林绿化管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	2月25日	文艺路绿化带缺株	2	3月10日前
2	2月25日	矿山公园内绿地黄土裸露、杂草未及时清理	1	3月10日前
3	2月25日	矿山公园内绿地黄土裸露	2	3月10日前
4	2月25日	矿山公园内绿地树头未及时清理	0.5	3月10日前
5	2月25日	电化厂小游园内茶花枯枝要适当修剪	1	3月10日前
6	2月25日	电化厂小游园内绿地杂草未及时清理	0.5	3月10日前
7	2月25日	电化厂小游园内绿化带缺株	0.5	3月10日前
8	2月25日	沙洲五路树池范围裸露地过大	1	3月10日前
合计			8.5	

## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(曲江区市容市貌管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
1	2.24	中华二路正新鸡排旁乱拉挂布帘	0.2	2021.2.24
2	2.24	江畔农贸市场爱里烘焙门口流动商贩乱摆卖	0.5	2021.2.24
3	2.24	长江路正宗长坝沙田柚乱拉挂布帘	0.2	2021.2.24
合 计			0.9	

## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(曲江区环境卫生管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改 落实时间
1	2月24日	南堤二路移动公厕挂钩缺失。	2	立即整改
合 计			2	

# 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(曲江区市政设施管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	2月24日	东苑一巷局部路面脱皮 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
2	2月24日	东苑一巷局部路面坑槽 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
3	2月24日	东苑一巷局部人行道砖下沉 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
4	2月24日	东苑一巷局部人行道砖破损 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
5	2月24日	东苑一巷人行道井高差 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
6	2月24日	东苑一巷局部盲道设置不规范 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
7	2月24日	东苑一巷阻碍通行景观废弃物 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
8	2月24日	和平路局部路面坑槽 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
9	2月24日	和平路局部人行道砖破损 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
10	2月24日	和平路井盖结构松动 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
11	2月24日	桃园西南巷局部路面碎裂 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
12	2月24日	桃园西南巷局部路面脱皮 (3处)	0.9	3月4日至3月24日
13	2月24日	桃园西南巷局部路面坑洞 (1处)	1	3月4日至3月24日
14	2月24日	桃园西南巷侧平石砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
15	2月24日	阳岗北路局部路面淤积 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
16	2月24日	阳岗北路人行道井高差 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
17	2月24日	阳岗北路局部盲道设置不规范 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
18	2月24日	阳岗北路侧平石砖缺失 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
19	2月24日	阳岗北路井盖结构破损 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
20	2月24日	阳岗北路井盖周边破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
21	2月24日	阳岗北路阻碍通行景观废弃物 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
22	2月24日	长江路局部路面裂缝 (4处)	0.4	3月4日至3月24日

23	2月24日	长江路局部路面网裂 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
24	2月24日	长江路局部路面脱皮 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
25	2月24日	长江路路面井盖高差 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
26	2月24日	长江路局部人行道砖下沉 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
27	2月24日	长江路局部人行道砖松动 (2处)	0.6	3月4日至3月24日
28	2月24日	长江路局部盲道设置不规范 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
29	2月24日	长江路侧平石砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
30	2月24日	长江路井盖结构坍塌 (1处)	1	3月4日至3月24日
31	2月24日	长江路排水管道淤积 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
32	2月24日	中华二路局部路面淤积 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
33	2月24日	中华二路局部路面脱皮 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
34	2月24日	中华二路局部路面坑槽 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
35	2月24日	中华二路局部路面坑洞 (4处)	4	3月4日至3月24日
36	2月24日	中华二路局部人行道砖下沉 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
37	2月24日	中华二路局部人行道砖缺失 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
38	2月24日	中华二路侧平石砖破损 (1处)	0.3	3月4日至3月24日
39	2月24日	中华二路排水管道淤塞 (1处)	0.5	3月4日至3月24日
合 计			21.1	

## 2021年2月份月度明检扣分情况明细表

(曲江区园林绿化管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
1	2月24日	阳岗北路8-15号门牌附近行道树有低垂枝未及时修剪	0.5	3月10日前
2	2月24日	长江路9-17号门牌附近多处樟树有白蚁虫害	2	3月10日前
3	2月24日	曲江人民公园内黄榕枯枝要适当修剪	1	3月10日前
4	2月24日	曲江人民公园内绿地有黄土裸露	1.5	3月10日前
5	2月24日	曲江人民公园内绿地有黄土裸露	1	3月10日前
6	2月24日	曲江人民公园内红背桂要适当修剪	1	3月10日前
7	2月24日	江畔广场绿地有黄土裸露	1.5	3月10日前
8	2月24日	江畔广场公交车站附近绿地有黄土裸露	1.5	3月10日前
9	2月24日	江畔广场张九龄铜像附近绿地有黄土裸露	1.5	3月10日前
10	2月24日	东苑一巷绿化带有砖块未及时清理	0.5	3月10日前
合 计			12	


附件 3:

韶关新区 2 月份市容市貌月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	碧桂园农贸综合市场康康商店越门占道经营		2	碧桂园农贸综合市场天喜湾花坊越门占道经营	
3	沐溪三路韶关宏大齿轮有限公司乱拉挂横幅		/	/	/

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

韶关新区 2 月份环境卫生月度明检照片


编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	沐溪三路 008 灯柱对面垃圾桶满溢扣 1 分。				

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

韶关新区 2 月份市政设施月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1.	环站路局部路面坑洞		2.	环站路局部人行道砖下沉	
3.	环站路局部人行道砖破损		4.	环站路局部人行道砖缺失	
5.	环站路人行道井高差		6.	环站路局部盲道设置不规范	



7.	环 站 路 侧 平 石 砖 破 损	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.51242133,24.75323189</li> <li>● 武江区·韶关站</li> </ul>	8.	环 站 路 井 盖 结 构 破 损	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.51205093,24.75415955</li> <li>● 武江区·韶关站</li> </ul>
9.	环 站 路 井 盖 周 边 破 损	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.51231589,24.75381101</li> <li>● 武江区·韶关站</li> </ul>	10.	环 站 路 缺 少 四 防 装 置	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.51237503,24.75302086</li> <li>● 武江区·韶关站</li> </ul>
11.	沐 溪 三 路 局 部 路 面 坑 洞	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.49075922,24.75816381</li> <li>● 武江区·韶能集团韶关宏大齿轮有限公司</li> </ul>	12.	沐 溪 三 路 路 面 井 盖 高 差	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.49696468,24.76623242</li> <li>● 武江区·曹坡</li> </ul>

13.	沐溪三路 局部人行道 砖破损	 <p>● 113.49700399,24.76598884 ● 韶关·沐溪六路与盛强路交叉口</p>	14.	沐溪三路 局部人行 道砖松动	 <p>● 113.49696468,24.76623242 ● 武江区·曹坡</p>
15.	沐溪三路 局部人行 道砖缺失	 <p>● 113.49075922,24.75816381 ● 武江区·韶能集团韶关宏大齿轮有限公司</p>	16.	沐溪三路 人行道砖 拱起	 <p>● 113.49696468,24.76623242 ● 武江区·曹坡</p>
17.	沐溪三路 井盖结构 缺失	 <p>● 113.49075922,24.75816381 ● 武江区·韶能集团韶关宏大齿轮有限公司</p>	18.	沐溪三路 井盖周边 破损	 <p>● 113.49075922,24.75816381 ● 武江区·韶能集团韶关宏大齿轮有限公司</p>

19.	沐溪三水 路排渠淤 管塞	 <p>● 113.49700399,24.76598884 ● 韶关·沐溪三路</p>	20.	韶关大道 南局部人 行道砖下 沉	 <p>● 113.51133597,24.75454874 ● 武江区·恒大城-七期</p>
21.	韶关大局 道南人行 部道砖缺 失	 <p>● 113.51133597,24.75454874 ● 武江区·恒大城-七期</p>	22.	韶关大道 南人行道 井高差	 <p>● 113.51133597,24.75454874 ● 武江区·恒大城-七期</p>
23.	韶关大局 道南盲道 部设置不 规范	 <p>● 113.51133597,24.75454874 ● 武江区·恒大城-七期</p>	24.	韶关大道 南不符合 规定的其 他情况	 <p>● 113.51133597,24.75454874 ● 武江区·恒大城-七期</p>

25.	韶州大道局部人行道砖下沉	 <p>● 113.52880236,24.74439642 ● 武江区·滨江商务中心</p>	26.	韶州大道局部人行道砖破损	 <p>● 113.52880236,24.74439642 ● 武江区·滨江商务中心</p>
27.	韶州大道局部人行道砖松动	 <p>● 113.52856611,24.74461605 ● 武江区·滨江商务中心</p>	28.	盛强路局部路面裂缝	 <p>● 113.49696468,24.76623242 ● 武江区·曹坡</p>
29.	盛强路局部路面碎裂	 <p>● 113.49820999,24.76718442 ● 武江区·曹坡</p>	30.	盛强路局部人行道砖下沉	 <p>● 113.49899997,24.76777298 ● 武江区·韶关市武江区沐溪小学</p>

<p>31.</p>	<p>盛强路 局部 人行道 砖 破损</p>	 <p>● 113.49889437,24.76772998 ● 武江区·曹坡</p>	<p>32.</p>	<p>盛强路局 部人行道 砖缺失</p>	 <p>● 113.49889437,24.76772998 ● 武江区·曹坡</p>
<p>33.</p>	<p>盛强路 局部 盲道 设置 不规范</p>	 <p>● 113.4978015,24.76681731 ● 武江区·曹坡</p>	<p>34.</p>	<p>盛强路井 盖结构破 损</p>	 <p>● 113.49820999,24.76718442 ● 武江区·曹坡</p>
<p>35.</p>	<p>盛强路 井盖结 构缺失</p>	 <p>● 113.49889437,24.76772998 ● 武江区·曹坡</p>	<p>36.</p>	<p>盛强路井 盖结构松 动</p>	 <p>● 113.49899997,24.76777298 ● 武江区·韶关市武江区沐溪小学</p>

<p>37.</p>	<p>盛强路 井盖结构坍塌</p>	 <p>● 113.49696468,24.76623242 ● 武江区·曹坡</p>	<p>38.</p>	<p>盛强路不 符规定的 其他情况</p>	 <p>● 113.49820999,24.76718442 ● 武江区·曹坡</p>
<p>39.</p>	<p>余靖路 局部路 面裂缝</p>	 <p>● 113.53907212,24.77266289 ● 武江区·碧桂园·太阳城芙蓉湾</p>	<p>40.</p>	<p>余靖路局 部路面网 裂</p>	 <p>● 113.53923253,24.77265133 ● 武江区·碧桂园·太阳城芙蓉湾-西南 门</p>
<p>41.</p>	<p>余靖路 局部路 面脱皮</p>	 <p>● 113.53907212,24.77266289 ● 武江区·碧桂园·太阳城芙蓉湾-西南 门</p>	<p>42.</p>	<p>余靖路局 部人行道 砖下沉</p>	 <p>● 113.53923253,24.77265133 ● 武江区·碧桂园·太阳城芙蓉湾-西南 门</p>

43.	余靖路 局部 人行道 砖 破损	 <p>● 113.53956511,24.77244666 ● 武江区·碧桂园·太阳城芙蓉湾-西南1门</p>	44.	余靖路局 部人行道 砖松动	 <p>● 113.54005184,24.77202832 ● 武江区·碧桂园·太阳城芙蓉湾</p>
45.	余靖路 局部 人行道 砖 缺失	 <p>● 113.54005184,24.77202832 ● 武江区·碧桂园·太阳城芙蓉湾</p>	46.	余靖路人 行道井高 差	 <p>● 113.54062589,24.77172524 ● 武江区·永合超市</p>
47.	余靖路 侧平石 砖破损	 <p>● 113.54040009,24.77179444 ● 武江区·永合超市</p>	48.	余靖路井 盖结构破 损	 <p>● 113.54005184,24.77202832 ● 武江区·碧桂园·太阳城芙蓉湾</p>

49.	余靖路 井盖结构缺失	 <p>● 113.53956511,24.77244666 ● 武江区-碧桂园·太阳城芙蓉湾-西南1</p>	50.		
-----	---------------	--	-----	--	--

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

## 韶关新区2月份园林绿化月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	韶州大道 (滨江路 015号灯杆) 附近行道树死株		2	韶州大道 (滨江路 021号灯杆) 附近杂草未 及时清理	



3	<p>韶州大道 (滨江路 027 号灯 杆)附近绿 化带缺株</p>		4	<p>韶州大道 (滨江路 027 号灯杆) 附近绿化带 缺株</p>	
5	<p>韶州大道 (滨江路 027 号灯 杆)附近红 继木、黄叶 连翘肥水 不足长势 差</p>		6	<p>韶州大道 (滨江路 027 号灯杆) 附近秋枫树 死株</p>	
7	<p>韶州大道 辅 062 号 灯杆附近 红背桂缺 株、肥水不 足长势差</p>		8	<p>韶州大道辅 062 号灯杆 附近绿化带 有杂草未及 时清理</p>	

9	韶州大道辅 078 号灯杆附近绿化带有砖块未及时清理		10	韶州大道辅 102 号灯杆附近中间分车带缺株	
11	环站路秋枫树死株		12	余靖路 003 号灯杆附近绿化带有黄土裸露	
13	余靖路 003 号灯杆附近绿化带有黄土裸露		14	沐溪三路 003 号灯杆附近绿化带缺株	
15	盛强路 054 号灯杆附近秋枫树有叶蝉危害、红继木、山指甲缺水		16	盛强路 058 号灯杆附近绿化带有建筑垃圾未及时清理	

17	盛强路 060 号灯杆附近绿化带杂乱、杂草未及时清理		/	/	/
----	----------------------------	---	---	---	---

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 涪江区 2 月份市容市貌月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	大学路森荣汽车服务中心广告破损		2	涪江北路 12 号乱拉挂布帘	

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。





### 涪江区 2 月份环境卫生月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	莲花南路 009 灯柱对面垃圾桶周围地面不干净扣 2 分。				

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

## 浚江区 2 月份市政设施月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1.	大学路局部人行道砖下沉	 <p>● 113.591606,24.786576 ● 韶关-大学路-路侧停车位</p>	2.	大学路局部人行道砖破损	 <p>● 113.606882,24.80706171 ● 浚江区-新韶综合楼</p>
3.	大学路局部盲道设置不规范	 <p>● 113.606882,24.80706171 ● 浚江区-新韶综合楼</p>	4.	大学路侧平石砖破损	 <p>● 113.606882,24.80706171 ● 浚江区-新韶综合楼</p>







<p>5.</p>	<p>大学路不符规定的其他情况</p>	 <p>● 113.606882,24.80706171 ● 浚江区·新韶综合楼</p>	<p>6.</p>	<p>建国路局部路面坑洞</p>	 <p>● 113.59731405,24.80617466 ● 浚江区·东景大厦</p>
<p>7.</p>	<p>建国路路面井盖高差</p>	 <p>● 113.59731405,24.80617466 ● 浚江区·东景大厦</p>	<p>8.</p>	<p>建国路局部人行道砖破损</p>	 <p>● 113.59474635,24.80608195 ● 浚江区·云龙大厦</p>
<p>9.</p>	<p>建国路局部人行道砖松动</p>	 <p>● 113.59731405,24.80617466 ● 浚江区·东景大厦</p>	<p>10.</p>	<p>建国路局部人行道砖缺失</p>	 <p>● 113.59731405,24.80617466 ● 浚江区·东景大厦</p>

<p>11.</p>	<p>建国路局部盲道设置不规范</p>	 <p>● 113.59648607,24.80618804 ● 韶关·雅马哈艺术培训中心(建国路校区)</p>	<p>12.</p>	<p>建国路不符合规定的其他情况</p>	 <p>● 113.59474635,24.80608195 ● 浚江区·云龙大厦</p>
<p>13.</p>	<p>金沙北路局部路面碎裂</p>	 <p>● 113.5826677,24.77158932 ● 浚江区·中国农业银行(韶关金沙支</p>	<p>14.</p>	<p>金沙北路局部人行道砖破损</p>	 <p>● 113.5823998,24.77169622 ● 浚江区·梨苑楼</p>
<p>15.</p>	<p>金沙北路局部人行道砖缺失</p>	 <p>● 113.58200153,24.77163349 ● 韶关·金沙一路与金沙北路交叉口</p>	<p>16.</p>	<p>金沙北路局部盲道设置不规范</p>	 <p>● 113.58259262,24.77158613 ● 韶关·金沙中巷与金沙北路交叉口</p>

<p>17.</p>	<p>金沙北路 侧平石砖 破损</p>	 <p>● 113.5826677,24.77158932 ● 涪江区·中国农业银行(韶关金沙支行)</p>	<p>18.</p>	<p>金沙北路 排水管渠 淤塞</p>	 <p>● 113.5807788,24.77224774 ● 涪江区·中国农业银行(韶关金沙支行)</p>
<p>19.</p>	<p>莲花南路 局部路面 裂缝</p>	 <p>● 113.58835628,24.78322659 ● 涪江区·金鹏服装批发广场-东二门</p>	<p>20.</p>	<p>莲花南路 局部路面 碎裂</p>	 <p>● 113.58835628,24.78322659 ● 涪江区·金鹏服装批发广场-东二门</p>
<p>21.</p>	<p>莲花南路 局部路面 啃边</p>	 <p>● 113.58835628,24.78322659 ● 涪江区·金鹏服装批发广场-东二门</p>	<p>22.</p>	<p>莲花南路 路面井盖 高差</p>	 <p>● 113.58835628,24.78322659 ● 涪江区·金鹏服装批发广场-东二门</p>

23.	莲花南路 局部人行 道砖破损	 <p>● 113.58835628,24.78322659 ● 浚江区·金鹏服装批发广场-东二门</p>	24.	莲花南路 局部人行 道砖缺失	 <p>● 113.58835628,24.78322659 ● 浚江区·金鹏服装批发广场-东二门</p>
25.	莲花南路 人行道砖 拱起	 <p>● 113.58835628,24.78322659 ● 浚江区·金鹏服装批发广场-东二门</p>	26.	莲花南路 侧平石砖 破损	 <p>● 113.58835628,24.78322659 ● 浚江区·金鹏服装批发广场-东二门</p>
27.	莲花南路 井盖周边 破损	 <p>● 113.58835628,24.78322659 ● 浚江区·金鹏服装批发广场-东二门</p>	28.	园前西路 局部人行 道砖下沉	 <p>● 113.59202092,24.80094816 ● 浚江区·韶关市供销社综合大楼</p>



<p>29.</p>	<p>园前西路 局部人行道 砖松动</p>	 <p>● 113.59111459,24.80118562 ● 浚江区·韶关市供销社综合大楼-东</p>	<p>30.</p>	<p>园前西路 局部盲道 设置不规 范</p>	 <p>● 113.59037579,24.8011999 ● 浚江区·韶关市体育场馆管理中心</p>
<p>31.</p>	<p>园前西路 侧平石砖 破损</p>	 <p>● 113.59138906,24.80115675 ● 浚江区·韶关市供销社综合大楼-东 南门</p>	<p>32.</p>	<p>园前西路 井盖周边 破损</p>	 <p>● 113.59111459,24.80118562 ● 浚江区·韶关市供销社综合大楼-东 南门</p>
<p>33.</p>	<p>浚江北路 局部路面 裂缝</p>	 <p>● 113.59683419,24.81601835 ● 浚江区·中英文育苗幼儿园</p>	<p>34.</p>	<p>浚江北路 局部路面 网裂</p>	 <p>● 113.59720176,24.81622647 ● 浚江区·中英文育苗幼儿园</p>

35.	涪江北路 局部人行 道砖破损	 <p>● 113.59682658,24.81601834 ● 涪江区·中英文育苗幼儿园</p>	36.	涪江北路 侧平石砖 破损	 <p>● 113.59720176,24.81622647 ● 涪江区·中英文育苗幼儿园</p>
-----	----------------------	--	-----	--------------------	--

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 涪江区2月份园林绿化月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	大学路 051-052号 灯杆附近 绿化带缺 株		2	大学路韶关 技师学院附 近多处行道 树缺株	
3	中山公园 内鸭跖草 攀附红背 桂要适当 修剪		4	中山公园内 绿地缺株	

5	中山公园内绿地有黄土裸露		6	中山公园内绿地缺株	
7	中山公园内绿化带缺株		8	北江广场小游园行道树枯枝未及时修剪	
9	北江广场小游园内绿地缺株		10	北江广场小游园铁架走廊锈蚀未及时修复	

11	北江广场小游园内地有黄土裸露		12	北江广场小游园内地缺株	
13	金沙北路绿化带有生活垃圾未及时清理		14	金沙北路绿化带有生活垃圾未及时清理	

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

## 武江区2月份市容市貌月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	工业东路平价花店越门占道经营		2	幸福路幸福家园花店越门占道经营	
3	五祖路学品书店楼上广告破损		/	/	/

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 武江区 2 月份环境卫生月度明检照片







编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	五里亭流动公厕挂钩缺失扣 2 分。				

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 武江区 2 月份市政设施月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1.	工业东路局部人行道砖破损	 ● 113.57831593,24.80388065 ● 武江区·韶关消防	2.	工业东路人行道砖拱起	 ● 113.57855669,24.80394112 ● 武江区·韶关消防

<p>3.</p>	<p>工业东路 局部盲道 设置不规范</p>	 <p>● 113.57855669,24.80394112 ● 武江区·韶关消防</p>	<p>4.</p>	<p>工业东路 排水渠 管积淤</p>	 <p>● 113.57903368,24.80387909 ● 武江区·韶关消防-北门</p>
<p>5.</p>	<p>工业中新村 局部路面 裂缝</p>	 <p>● 113.56849797,24.80575022 ● 武江区·永盛山庄</p>	<p>6.</p>	<p>工业中新村 局部人行道 砖高差</p>	 <p>● 113.56870069,24.80540331 ● 武江区·丽景教师新村-东门</p>
<p>7.</p>	<p>工业中新村 局部人行道 砖缺失</p>	 <p>● 113.56870069,24.80540331 ● 武江区·丽景教师新村-东门</p>	<p>8.</p>	<p>工业中新村 局部盲道 设置不规范</p>	 <p>● 113.56918717,24.8046461 ● 武江区·丽景教师新村-东门</p>

<p>9.</p>	<p>工业中新村侧平石砖破损</p>	 <p>● 113.56849797,24.80575022 ● 武江区·田家炳小学-东门</p>	<p>10.</p>	<p>教育路局部人行道砖破损</p>	 <p>● 113.57867974,24.8115033 ● 武江区·鸿业优山美地-南门</p>
<p>11.</p>	<p>教育路局部盲道设置不规范</p>	 <p>● 113.57903146,24.81160161 ● 武江区·鸿业优山美地-南门</p>	<p>12.</p>	<p>教育路井盖结构坍塌</p>	 <p>● 113.57670603,24.81060087 ● 武江区·汇展·金桂城</p>
<p>13.</p>	<p>沙洲五路局部路面裂缝</p>	 <p>● 113.57919323,24.78204677 ● 武江区·鸿泰花园-4栋</p>	<p>14.</p>	<p>沙洲五路局部路面啃边</p>	 <p>● 113.57939073,24.78190949 ● 武江区·鸿泰花园-4栋</p>

<p>15.</p>	<p>沙洲五路局部人行道砖松动</p>	 <p>● 113.57939073,24.78190949 ● 武江区·鸿泰花园-4栋</p>	<p>16.</p>	<p>沙洲五路局部水泥、沥青结块</p>	 <p>● 113.57857764,24.78211962 ● 武江区·鸿泰花园-4栋</p>
<p>17.</p>	<p>文艺路局部路面裂缝</p>	 <p>● 113.57959656,24.8018264 ● 武江区·中实龙校</p>	<p>18.</p>	<p>五祖路局部路面裂缝</p>	 <p>● 113.58236132,24.8000668 ● 武江区·接龙亭-81号楼</p>
<p>19.</p>	<p>五祖路局部路面坑槽</p>	 <p>● 113.5822339,24.79994364 ● 武江区·接龙亭-81号楼</p>	<p>20.</p>	<p>五祖路局部路面坑洞</p>	 <p>● 113.58223026,24.8003659 ● 武江区·接龙亭-81号楼</p>







21.	五祖路局部水泥、沥青结块		22.		
-----	--------------	---	-----	--	--

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

### 武江区2月份园林绿化月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	文艺路绿化带缺株		2	矿山公园内绿地黄土裸露、杂草未及时清理	
3	矿山公园内绿地黄土裸露		4	矿山公园内绿地树头未及时清理	

5	电化厂小游园内茶花枯枝要适当修剪		6	电化厂小游园内绿地杂草未及时清理	
7	电化厂小游园内绿化带缺株	 	8	沙洲五路树池范围裸露地过大	

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

## 曲江区2月份市容市貌月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
----	----	----	----	----	----

1	中华二路 正新鸡排 旁乱拉挂 布帘		2	江畔农 贸市场 爱里烘 焙门口 流动商 贩乱摆 卖	
3	长江路正 宗长坝沙 田柚乱拉 挂布帘		/	/	/

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。






### 曲江区2月份环境卫生月度明检照片







编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	南堤二 路移动 公厕挂 钩缺失 扣2分。				



注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。







### 曲江区2月份市政设施月度明检照片







编号	说明	图片	编号	说明	图片
----	----	----	----	----	----

1.	东苑一巷 局部路面 脱皮	 <p>● 113.60900471,24.67835086 ● 曲江区·东苑新村-西北门</p>	2.	东苑一巷 局部路面 坑槽	 <p>● 113.609097,24.67856963 ● 曲江区·东苑新村-西北门</p>
3.	东苑一巷 局部人行 道砖下沉	 <p>● 113.60884692,24.67833583 ● 曲江区·曲江区</p>	4.	东苑一巷 局部人行 道砖破损	 <p>● 113.60975641,24.67904202 ● 韶关·曲江区百花幼儿园</p>
5.	东苑一巷 人行道井 高差	 <p>● 113.60976073,24.67875355 ● 曲江区·东苑新村-西北门</p>	6.	东苑一巷 局部盲道 设置不规 范	 <p>● 113.60910358,24.67853118 ● 曲江区·东苑新村-西北门</p>

7.	东苑一巷 阻碍通行 景观废弃物	 <p>● 113.60976073,24.67875355 ● 曲江区·南华大厦(铁东路店)</p>	8.	和平路局 部路面坑槽	 <p>● 113.59602212,24.68072208 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>
9.	和平路局 部人行道 砖破损	 <p>● 113.59602212,24.68072208 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>	10.	和平路井 盖结构松动	 <p>● 113.59587406,24.68050921 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>
11.	桃园西南 巷局部路 面碎裂	 <p>● 113.59303138,24.68326388 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>	12.	桃园西南 巷局部路 面脱皮	 <p>● 113.59576741,24.68045496 ● 曲江区·马坝镇人民代表大会</p>

13.	桃园西南巷局部路面坑洞	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.59303844,24.68304462</li> <li>● 曲江区·马坝镇人民代表大会</li> </ul>	14.	桃园西南巷侧平石砖破损	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.59301188,24.68347755</li> <li>● 曲江区·马坝镇人民代表大会</li> </ul>
15.	阳岗北路局部路面淤积	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.58956402,24.6875612</li> <li>● 曲江区·鸿景实验幼儿园</li> </ul>	16.	阳岗北路人行道井高差	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.58982506,24.68872937</li> <li>● 曲江区·张红山咏春拳曲江分馆</li> </ul>
17.	阳岗北路局部盲道设置不规范	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.59298795,24.68356255</li> <li>● 曲江区·鸿景实验幼儿园</li> </ul>	18.	阳岗北路侧平石砖缺失	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.59300388,24.68301638</li> <li>● 韶关·扬帆药房</li> </ul>

19.	阳岗北路 井盖结构 破损	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.58961866,24.68776245</li> <li>● 曲江区·圣象地板(曲江店)</li> </ul>	20.	阳岗北路 井盖周边 破损	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.58982506,24.68872937</li> <li>● 曲江区·张红山咏春拳曲江分馆</li> </ul>
21.	阳岗北路 阻碍通行 景观废弃物	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.58978927,24.6883912</li> <li>● 曲江区·张红山咏春拳曲江分馆</li> </ul>	22.	长江路局 部路面裂 缝	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.60496364,24.68232726</li> <li>● 曲江区·长江路5号院</li> </ul>
23.	长江路局 部路面网 裂	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.60496364,24.68232726</li> <li>● 曲江区·长江路5号院</li> </ul>	24.	长江路局 部路面脱 皮	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113.60556053,24.68302185</li> <li>● 韶关·停车场(汇福四南)</li> </ul>

<p>25.</p>	<p>长江路路面井盖高差</p>	 <p>● 113.60480452,24.68216489 ● 曲江区·长江路5号院</p>	<p>26.</p>	<p>长江路局部人行道砖下沉</p>	 <p>● 113.6045462,24.68191704 ● 曲江区·长江路5号院</p>
<p>27.</p>	<p>长江路局部人行道砖松动</p>	 <p>● 113.60422817,24.68156033 ● 曲江区·长江南路源河东苑3幢-东南门</p>	<p>28.</p>	<p>长江路局部盲道设置不规范</p>	 <p>● 113.60480452,24.68216489 ● 曲江区·长江路5号院</p>
<p>29.</p>	<p>长江路侧平石砖破损</p>	 <p>● 113.60447119,24.68178219 ● 曲江区·长江路5号院</p>	<p>30.</p>	<p>长江路井盖结构坍塌</p>	 <p>● 113.60561746,24.68295902 ● 曲江区·长江路7号院-西门</p>



<p>31.</p>	<p>长江路排水管渠淤积</p>	 <p>● 113.60884692,24.67833583 ● 曲江区·长江南路源河东苑3幢-东南门</p>	<p>32.</p>	<p>中华二路局部路面淤积</p>	 <p>● 113.59939623,24.68226755 ● 曲江区·投资评审中心</p>
<p>33.</p>	<p>中华二路局部路面脱皮</p>	 <p>● 113.59962601,24.68243078 ● 韶关·中华二路与群井巷交叉口</p>	<p>34.</p>	<p>中华二路局部路面坑槽</p>	 <p>● 113.59656068,24.68117821 ● 曲江区·碧华花园-1栋</p>
<p>35.</p>	<p>中华二路局部路面坑洞</p>	 <p>● 113.59902157,24.68222028 ● 曲江区·投资评审中心</p>	<p>36.</p>	<p>中华二路局部人行道砖下沉</p>	 <p>● 113.59796835,24.68185893 ● 曲江区·大江南童装</p>

37.	中华二路 局部人行道 砖缺失	 <p>● 113.60384307,24.68176662 ● 曲江区·新星源快修</p>	38.	中华二路 侧平石砖 破损	 <p>● 113.59853922,24.68196668 ● 韶关·中华二路</p>
39.	中华二路 排水管渠 淤塞	 <p>● 113.60047066,24.68270948 ● 曲江区·新星源快修</p>	40.		

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

## 曲江区2月份园林绿化月度明检照片

编号	说明	图片	编号	说明	图片
1	阳岗北路 8-15号门 牌附近行 道树有低 垂枝未及 时修剪		2	长江路 9-17号门 牌附近多 处樟树有 白蚁虫害	

<p>3</p>	<p>曲江人民 公园内黄 榕枯枝要 适当修剪</p>		<p>4</p>	<p>曲江人民 公园内绿 地有黄土 裸露</p> 
<p>5</p>	<p>曲江人民 公园内绿 地有黄土 裸露</p>		<p>6</p>	<p>曲江人民 公园内红 背桂要适 当修剪</p> 
<p>7</p>	<p>江畔广场 绿地有黄 土裸露</p>		<p>8</p>	<p>江畔广场 公交车站 附近绿地 有黄土裸 露</p> 

9	江畔广场 张九龄铜像 附近有黄土 裸露		10	东苑一巷 绿化带有 砖块未及 时清理	
---	------------------------------	---	----	-----------------------------	---

注：本表中编号与扣分情况明细表中序号相对应。

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(韶关新区市容市貌管理方面考核)

日期	主干道(含桥下空间)、公共场		次干道、公共场所及周边		小街小巷(15分)		集贸市场及周边(15分)		户外广告(10分)	
	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分
2月2日			1	0.3						
2月3日			2	0.6						
2月5日									2	0.4
2月7日			3	0.9						
2月8日									2	0.4
2月19日			1	0.3	1	0.2				
2月20日			1	0.3					2	0.4
2月23日			3	0.9						
小计	0	0	11	3.3	1	0.2	0	0	6	1.2
合计	宗数		18		扣分		4.7			

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(涪江区市容市貌管理方面考核)

日期	主干道(含桥下空间)、公共场所及周边(40分)		次干道、公共场所及周边(20分)		小街小巷(15分)		集贸市场及周边(15分)		户外广告(10分)	
	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分
2月1日			3	0.9					1	0.2
2月2日	2	0.7	1	0.3	1	0.2				
2月3日	3	1.5	1	0.3	2	0.4				
2月4日	1	0.5	2	0.5	2	0.4			1	0.2
2月5日	2	0.4	5	1.4						
2月7日	2	1	2	0.5	1	0.2			1	0.2
2月8日	1	0.2	5	1.3						
2月22日	4	1.4							3	0.6
小计	15	5.7	19	5.2	6	1.2	0	0	6	1.2
合计	宗数		46		扣分				13.3	

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(武江区市容市貌管理方面考核)

日期	主干道(含桥下空间)、公共场所及周边(40分)		次干道、公共场所及周边(20分)		小街小巷(15分)		集贸市场及周边(15分)		户外广告(10分)	
	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分
2月2日	3	1.5	1	0.3					1	0.2
2月3日	2	1	1	0.3					2	0.4
2月5日	2	1	2	0.6	1	0.2				
2月7日	2	1	1	0.3	1	0.2			1	0.2
2月8日	3	1.5	2	0.5						
2月19日	2	1	1	0.3					2	0.4
2月20日	4	2	1	0.3						
2月23日	3	1.5			2	0.4				
小计	21	10.5	9	2.6	4	0.8	0	0	6	1.2
合计	宗数		40		扣分				15.1	

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(曲江区市容市貌管理方面考核)

日期	主干道(含桥下空间)、公共场所及周边(40分)		次干道、公共场所及周边(20分)		小街小巷(15分)		集贸市场及周边(15分)		户外广告(10分)	
	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分	宗数	扣分
2月1日	1	0.5	3	0.9	1	0.2				
2月2日	2	1	2	0.6						
2月3日	3	1.5	3	0.9						
2月4日	3	2	1	0.3					1	0.2
2月5日	3	1.5	3	0.9	2	0.4			1	0.2
2月7日	5	2.5	2	0.5	1	0.2			3	0.6
2月8日	2	1	1	0.3	2	0.4			2	0.4
2月20日	4	1.7	2	0.5	1	0.2			2	0.4
合计	23	11.7	17	4.9	7	1.4	0	0	9	1.8
合计	宗数		56		扣分				19.8	



附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(韶关新区环境卫生管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	电话告知时间	要求整改落实时间	整改情况说明
一、道路保洁					
1	2月1日	沐溪大道美宜佳对出垃圾桶满溢及周围地面不干净。	2月1日	1个小时内	按时整改
2	2月1日	沐溪大道湘情四季对出垃圾桶满溢及周围地面不干净。	2月1日	1个小时内	按时整改
3	2月1日	沐溪大首085灯柱路口堆积许多生活垃圾未清理。	2月1日	1个小时内	按时整改
4	2月3日	沐溪大道129号前垃圾桶满溢及周围不干净。	2月3日	1个小时内	按时整改
5	2月3日	沐阳路烧烤地带店铺前垃圾桶周围不干净。	2月3日	1个小时内	按时整改
6	2月4日	沐溪大道有垃圾桶地面不干净。	2月4日	1个小时内	按时整改
7	2月7日	沐溪大道164灯柱旁垃圾桶周围地面不干净。	2月7日	1个小时内	按时整改
8	2月19日	沐溪大道垃圾桶满溢及周围地面不干净。	2月19日	1个小时内	按时整改
9	2月22日	沐芙路广东百通对面垃圾桶周围地面不干净。	2月22日	1个小时内	按时整改
10	2月22日	沐溪大道125灯柱旁垃圾桶满溢及周围地面不干净。	2月22日	1个小时内	按时整改
二、内街小巷					
1	2月3日	九龄西路路面废弃物超标。	2月3日	1个小时内	未按时整改
2	2月4日	九龄西路路面废弃物超标。	2月4日	1个小时内	未按时整改
3	2月8日	九龄西路路段废弃物超标。	2月8日	1个小时内	未按时整改

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(涪江区环境卫生管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	电话告知时间	要求整改落实时间	整改情况说明
<b>一、道路保洁</b>					
1	2月1日	前进路045灯柱斜对面垃圾清运不及时。	2月1日	1个小时内	按时整改
2	2月2日	大塘路大塘派出所治安亭旁垃圾桶满溢。	2月2日	1个小时内	按时整改
3	2月4日	大塘路382号对面垃圾桶满溢及周围地面不干净。	2月4日	1个小时内	按时整改
4	2月5日	皇景路与碧桂园路口垃圾桶满溢及周围地面不干净	2月5日	1个小时内	按时整改
5	2月8日	碧亭路025灯柱对面垃圾桶周围地面不干净。	2月8日	1个小时内	按时整改
6	2月9日	碧亭路060灯柱垃圾桶旁边有大量垃圾清理不及时。	2月9日	1个小时内	按时整改
7	2月23日	金沙南路007灯柱对面垃圾桶周围地面污渍斑斑，臭气熏天。	2月23日	1个小时内	按时整改
<b>二、内街小巷及城中村</b>					
1	2月1日	上坝村208号旁垃圾桶周围地面不干净。	2月1日	1个小时内	按时整改
2	2月2日	六一村号垃圾桶满溢及地面不干净。	2月2日	1个小时内	按时整改
3	2月4日	劳动村4号对面垃圾清运不及时。	2月4日	1个小时内	按时整改
4	2月4日	站南二路9号对面垃圾清运不及时，垃圾桶破损未及时更换。	2月4日	1个小时内	按时整改
5	2月23日	长乐华屋村157号旁垃圾桶周围地面不干净，垃圾桶破损未及时更换。	2月23日	1个小时内	按时整改
<b>三、公厕</b>					
1	2月8日	启明北公厕便盆保洁不及时。	现场通知	立即整改	按时整改
2	2月9日	河畔茗居公厕便池冲洗不及时。	现场通知	立即整改	按时整改

附件4:

# 2021年2月专业巡查情况明细表

(武江区环境卫生管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	电话告知时间	要求整改落实时间	整改情况说明
一、道路保洁					
1	2月1日	吉祥路8号垃圾桶满溢及地面不干净。	2月1日	1个小时内	按时整改
2	2月1日	如意路008灯柱垃圾桶满溢。	2月1日	1个小时内	按时整改
3	2月3日	工业中路076灯柱旁垃圾桶满溢及周围地面不干净。	2月3日	1个小时内	按时整改
4	2月3日	五祖路72-1号旁垃圾桶满溢及周围地面不干净。	2月3日	1个小时内	按时整改
5	2月7日	群康路21号旁垃圾桶满溢。	2月7日	1个小时内	按时整改
6	2月8日	芙蓉北二路垃圾桶满溢及周围地面不干净。	2月8日	1个小时内	按时整改
7	2月22日	体育东路009灯柱旁垃圾桶周围地面不干净。	2月22日	1个小时内	按时整改
二、内街小巷及城中村					
1	2月1日	山水华府幼儿园旁垃圾桶满溢。	2月1日	1个小时内	按时整改
2	2月7日	沙洲四路006灯柱旁垃圾桶周围地面不干净。	2月7日	1个小时内	按时整改
3	2月22日	东岗岭10号对面垃圾桶周围地面不干净。	2月22日	1个小时内	按时整改
三、垃圾中转站					
1	2月7日	工业中垃圾中转站周围大堆生活垃圾未清理。	现场通知	立即整改	按时整改
四、公厕					
1	2月3日	武江南路市场对面公厕便盆保洁不及时。	现场通知	立即整改	按时整改

1	2月7日	宝盖岭十五中球场公厕洗手盆盖缺失。 。	现场通知	立即整改	按时整改
---	------	------------------------	------	------	------

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(曲江区环境卫生管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	电话告知时间	要求整改落实时间	整改情况说明
一、道路保洁					
1	2月2日	环山北路021灯柱旁垃圾清运不及时。	2月2日	1个小时内	按时整改
2	2月2日	建设北路010灯柱旁垃圾桶周围地面不干净。	2月2日	1个小时内	按时整改
3	2月3日	狮岩路010号旁垃圾桶满溢	2月3日	1个小时内	按时整改
4	2月3日	松山路048灯柱垃圾桶满溢。	2月3日	1个小时内	按时整改
5	2月5日	环山北路044灯柱旁垃圾桶满溢及周围地面不干净。	2月5日	1个小时内	按时整改
6	2月5日	沿堤一路7-21号旁垃圾桶周围地面不干净。	2月5日	1个小时内	按时整改
7	2月5日	中华三路1-32旁垃圾桶周围地面不干净。	2月5日	1个小时内	按时整改
8	2月7日	东苑路002灯柱旁大量生活垃圾外溢清理不及时。	2月7日	1个小时内	按时整改
9	2月9日	沿堤一路048灯柱旁垃圾桶满溢及周围地面不干净。	2月9日	1个小时内	按时整改
10	2月20日	阳岗南路028灯柱旁垃圾桶周围地面不干净，污水横流。	2月20日	1个小时内	按时整改
11	2月22日	府前西路18号垃圾桶地面不干净。	2月22日	1个小时内	按时整改
二、内街小巷及城中村					
1	2月9日	吉安巷1-31号对面垃圾桶周围地面有大堆垃圾未及时清理。	2月9日	1个小时内	按时整改
2	2月20日	东华围6号旁垃圾桶周围有大件垃圾未及时清理。	2月20日	1个小时内	按时整改
四、公厕					
1	2月2日	桃园西公厕门乱涂乱画小广告。	现场通知	立即整改	按时整改
2	2月7日	城南大道公厕设施损坏。	现场通知	立即整改	按时整改
3	2月7日	桃园西公厕便池冲洗不及时。	现场通知	立即整改	按时整改

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(韶关新区市政设施管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况 说明
1	2021.2.1	百旺大道局部人行道砖下沉(2处)	20天	整改中
2	2021.2.1	百旺大道井盖结构缺失(2处)	20天	整改中
3	2021.2.1	百旺大道局部盲道设置不规范(2处)	20天	整改中
4	2021.2.1	百旺大道不符规定的其他情况(1处)	20天	整改中
5	2021.2.1	科创四路局部路面碎裂(1处)	20天	整改中
6	2021.2.1	科创四路局部路面坑槽(1处)	20天	整改中
7	2021.2.1	科创四路路面井盖高差(1处)	20天	整改中
8	2021.2.1	科创四路路面井盖破损(2处)	20天	整改中
9	2021.2.1	科创四路局部人行道砖下沉(2处)	20天	整改中
10	2021.2.1	科创四路局部人行道砖缺失(1处)	20天	整改中
11	2021.2.1	科创四路人行道砖拱起(1处)	20天	整改中
12	2021.2.1	科创四路局部盲道设置不规范(3处)	20天	整改中
13	2021.2.1	科创四路侧平石砖破损(2处)	20天	整改中
14	2021.2.1	科创四路井盖结构缺失(1处)	20天	整改中
15	2021.2.1	科创四路排水管渠淤塞(1处)	20天	整改中
16	2021.2.1	科创四路不符规定的其他情况(1处)	20天	整改中
17	2021.2.1	科创四路局部水泥、沥青结块(1处)	20天	整改中
18	2021.2.1	梅关路局部路面脱皮(1处)	20天	整改中
19	2021.2.1	梅关路局部路面坑槽(1处)	20天	整改中

20	2021.2.1	梅关路井盖结构破损 (1处)	20天	整改中
21	2021.2.1	沐阳大道局部路面碎裂 (2处)	20天	整改中
22	2021.2.1	沐阳大道路面井盖高差 (1处)	20天	整改中
23	2021.2.1	沐阳大道路面井盖破损 (2处)	20天	整改中
24	2021.2.1	沐阳大道局部人行道砖下沉 (1处)	20天	整改中
25	2021.2.1	沐阳大道局部盲道设置不规范 (2处)	20天	整改中
26	2021.2.1	沐阳大道侧平石砖破损 (1处)	20天	整改中
27	2021.2.1	沐阳大道井盖结构破损 (1处)	20天	整改中
28	2021.2.1	沐阳大道井盖结构缺失 (1处)	20天	整改中
29	2021.2.1	沐阳大道井盖周边破损 (1处)	20天	整改中
30	2021.2.1	韶州大道局部盲道设置不规范 (1处)	20天	整改中
31	2021.2.1	韶州大道不符规定的其他情况 (1处)	20天	整改中
32	2021.2.1	韶州大道阻碍通行景观废弃物 (1处)	20天	整改中
33	2021.2.1	科创五路局部路面裂缝 (2处)	20天	整改中
34	2021.2.1	科创五路局部路面碎裂 (1处)	20天	整改中
35	2021.2.1	科创五路局部路面下沉 (1处)	20天	整改中
36	2021.2.1	科创五路局部路面坑槽 (1处)	20天	整改中
37	2021.2.1	科阳三路局部人行道砖下沉 (1处)	20天	整改中
38	2021.2.1	科阳三路局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
39	2021.2.1	科阳三路局部人行道砖缺失 (1处)	20天	整改中
40	2021.2.1	科阳三路局部盲道设置不规范 (2处)	20天	整改中
41	2021.2.1	科阳三路井盖结构缺失 (1处)	20天	整改中

42	2021.2.1	科阳三路井盖周边破损（2处）	20天	整改中
43	2021.2.1	科阳三路侧平石砖破损（1处）	20天	整改中
44	2021.2.1	盆景山路局部人行道砖下沉（1处）	20天	整改中
45	2021.2.1	盆景山路局部人行道砖破损（2处）	20天	整改中



附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(浚江区市政设施管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况 说明
1	2021.2.5	丹霞大道北局部路面下沉 (1处)	20天	整改中
2	2021.2.5	丹霞大道北局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
3	2021.2.5	丹霞大道北局部人行道砖缺失 (1处)	20天	整改中
4	2021.2.5	丹霞大道北局部盲道设置不规范 (2处)	20天	整改中
5	2021.2.5	丹霞大道北侧平石砖破损 (1处)	20天	整改中
6	2021.2.5	丹霞大道北侧平石砖松动 (1处)	20天	整改中
7	2021.2.5	丹霞大道北井盖周边破损 (1处)	20天	整改中
8	2021.2.5	金沙中路局部盲道设置不规范 (1处)	20天	整改中
9	2021.2.5	金沙中路附属护栏变形损坏失效 (1处)	20天	整改中
10	2021.2.5	六一村局部路面裂缝 (1处)	20天	整改中
11	2021.2.5	六一村局部路面碎裂 (1处)	20天	整改中
12	2021.2.5	六一村局部路面啃边 (2处)	20天	整改中
13	2021.2.5	六一村井盖结构破损 (3处)	20天	整改中
14	2021.2.5	六一村井盖结构缺失 (2处)	20天	整改中
15	2021.2.5	六一村井盖结构松动 (2处)	20天	整改中
16	2021.2.5	六一村井盖结构坍塌 (2处)	20天	整改中
17	2021.2.5	六一村井盖周边破损 (1处)	20天	整改中
18	2021.2.5	启明路局部人行道砖下沉 (1处)	20天	整改中
19	2021.2.5	启明路局部人行道砖破损 (1处)	20天	整改中

20	2021.2.5	启明路局部人行道砖松动 (2处)	20天	整改中
21	2021.2.5	启明路局部人行道砖缺失 (1处)	20天	整改中
22	2021.2.5	前进路局部路面碎裂 (1处)	20天	整改中
23	2021.2.5	前进路局部人行道砖下沉 (2处)	20天	整改中
24	2021.2.5	前进路局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
25	2021.2.5	前进路局部人行道砖松动 (2处)	20天	整改中
26	2021.2.5	前进路局部人行道砖缺失 (1处)	20天	整改中
27	2021.2.5	前进路人行道井高差 (1处)	20天	整改中
28	2021.2.5	金沙北路局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
29	2021.2.5	金沙北路局部人行道砖松动 (2处)	20天	整改中
30	2021.2.5	金沙北路局部人行道砖缺失 (2处)	20天	整改中
31	2021.2.5	金沙北路局部盲道设置不规范 (1处)	20天	整改中
32	2021.2.5	金沙北路侧平石砖破损 (1处)	20天	整改中
33	2021.2.5	生态路局部路面碎裂 (1处)	20天	整改中
34	2021.2.5	生态路路面井盖高差 (1处)	20天	整改中
35	2021.2.5	生态路局部人行道砖下沉 (1处)	20天	整改中
36	2021.2.5	生态路局部人行道砖破损 (4处)	20天	整改中
37	2021.2.5	生态路局部人行道砖松动 (1处)	20天	整改中
38	2021.2.5	生态路局部人行道砖高差 (1处)	20天	整改中
39	2021.2.5	生态路人行道砖拱起 (1处)	20天	整改中
40	2021.2.5	生态路人行道井高差 (1处)	20天	整改中
41	2021.2.5	生态路侧平石砖破损 (1处)	20天	整改中

42	2021.2.5	站南一路局部人行道砖下沉 (3处)	20天	整改中
43	2021.2.5	站南一路局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
44	2021.2.5	站南一路局部人行道砖松动 (3处)	20天	整改中
45	2021.2.5	站南一路侧平石砖破损 (1处)	20天	整改中

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(武江区市政设施管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况 说明
1	2021.2.8	吉祥二横巷局部路面碎裂 (2处)	20天	整改中
2	2021.2.8	吉祥二横巷局部人行道砖高差 (1处)	20天	整改中
3	2021.2.8	吉祥二横巷局部人行道砖缺失 (1处)	20天	整改中
4	2021.2.8	吉祥二横巷人行道井高差 (1处)	20天	整改中
5	2021.2.8	吉祥二横巷侧平石砖破损 (1处)	20天	整改中
6	2021.2.8	吉祥二横巷井盖周边破损 (1处)	20天	整改中
7	2021.2.8	工业路局部路面裂缝 (2处)	20天	整改中
8	2021.2.8	工业路局部路面网裂 (1处)	20天	整改中
9	2021.2.8	工业路局部路面碎裂 (1处)	20天	整改中
10	2021.2.8	工业路局部路面下沉 (1处)	20天	整改中
11	2021.2.8	工业路局部人行道砖破损 (4处)	20天	整改中
12	2021.2.8	工业路局部人行道砖松动 (3处)	20天	整改中
13	2021.2.8	工业路局部人行道砖缺失 (1处)	20天	整改中
14	2021.2.8	工业路排水管渠淤塞 (2处)	20天	整改中
15	2021.2.8	新建路局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
16	2021.2.8	新建路局部人行道砖松动 (3处)	20天	整改中
17	2021.2.8	新建路局部人行道砖缺失 (1处)	20天	整改中
18	2021.2.8	新建路人行道砖拱起 (1处)	20天	整改中
19	2021.2.8	新建路局部盲道设置不规范 (1处)	20天	整改中
20	2021.2.8	武江北路小巷人行道井高差 (1处)	20天	整改中

21	2021.2.8	武江北路小巷局部盲道设置不规范 (2处)	20天	整改中
22	2021.2.8	武江北路小巷侧平石砖破损 (1处)	20天	整改中
23	2021.2.8	武江北路小巷侧平石砖缺失 (2处)	20天	整改中
24	2021.2.8	武江北路小巷井盖结构破损 (2处)	20天	整改中
25	2021.2.8	武江北路小巷井盖结构坍塌 (1处)	20天	整改中
26	2021.2.8	西岸村局部路面坑槽 (1处)	20天	整改中
27	2021.2.8	西岸村局部路面坑洞 (1处)	20天	整改中
28	2021.2.8	西岸村路面缝料散失 (4处)	20天	整改中
29	2021.2.8	西岸村局部路面碎裂 (2处)	20天	整改中
30	2021.2.8	怡华路局部路面碎裂 (3处)	20天	整改中
31	2021.2.8	怡华路人行道砖拱起 (1处)	20天	整改中
32	2021.2.8	怡华路局部盲道设置不规范 (1处)	20天	整改中

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(曲江区市政设施管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况 说明
1	2021. 2. 18	城南大道局部人行道砖下沉 (2处)	20天	整改中
2	2021. 2. 18	城南大道局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
3	2021. 2. 18	城南大道局部人行道砖松动 (2处)	20天	整改中
4	2021. 2. 18	城南大道侧平石砖破损 (1处)	20天	整改中
5	2021. 2. 18	城南大道侧平石砖缺失 (1处)	20天	整改中
6	2021. 2. 18	南堤二路局部路面裂缝 (1处)	20天	整改中
7	2021. 2. 18	南堤二路局部路面碎裂 (1处)	20天	整改中
8	2021. 2. 18	南堤二路局部路面啃边 (1处)	20天	整改中
9	2021. 2. 18	南堤二路井盖结构破损 (1处)	20天	整改中
10	2021. 2. 18	南堤二路井盖周边破损 (1处)	20天	整改中
11	2021. 2. 18	南堤二路排水管渠淤塞 (1处)	20天	整改中
12	2021. 2. 18	南堤二路附属设施变形损坏失效 (1处)	20天	整改中
13	2021. 2. 18	南堤一路局部路面裂缝 (2处)	20天	整改中
14	2021. 2. 18	南堤一路局部人行道砖破损 (1处)	20天	整改中
15	2021. 2. 18	南堤一路局部人行道砖松动 (2处)	20天	整改中
16	2021. 2. 18	南堤一路局部人行道砖高差 (1处)	20天	整改中
17	2021. 2. 18	南堤一路人行道井高差 (1处)	20天	整改中
18	2021. 2. 18	南堤一路局部盲道设置不规范 (1处)	20天	整改中
19	2021. 2. 18	南堤一路井盖结构破损 (1处)	20天	整改中
20	2021. 2. 18	南堤一路井盖结构缺失 (1处)	20天	整改中
21	2021. 2. 18	南堤一路井盖结构坍塌 (1处)	20天	整改中
22	2021. 2. 18	人民路局部路面脱皮 (1处)	20天	整改中

23	2021. 2. 18	人民路局部路面坑槽 (1处)	20天	整改中
24	2021. 2. 18	人民路局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
25	2021. 2. 18	人民路局部人行道砖松动 (1处)	20天	整改中
26	2021. 2. 18	人民路井盖结构破损 (1处)	20天	整改中
27	2021. 2. 18	沿堤二路局部路面裂缝 (1处)	20天	整改中
28	2021. 2. 18	沿堤二路局部人行道砖下沉 (1处)	20天	整改中
29	2021. 2. 18	沿堤二路局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
30	2021. 2. 18	沿堤二路局部人行道砖松动 (2处)	20天	整改中
31	2021. 2. 18	沿堤二路局部人行道砖缺失 (1处)	20天	整改中
32	2021. 2. 18	中华一路局部路面裂缝 (2处)	20天	整改中
33	2021. 2. 18	中华一路局部人行道砖下沉 (2处)	20天	整改中
34	2021. 2. 18	中华一路局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
35	2021. 2. 18	中华一路局部人行道砖松动 (2处)	20天	整改中
36	2021. 2. 18	中华一路局部人行道砖缺失 (1处)	20天	整改中
37	2021. 2. 18	中华一路局部盲道设置不规范 (1处)	20天	整改中
38	2021. 2. 18	中华一路井盖结构破损 (1处)	20天	整改中
39	2021. 2. 18	中华一路井盖周边破损 (1处)	20天	整改中
40	2021. 2. 18	中华一路附属护栏变形损坏失效 (1处)	20天	整改中
41	2021. 2. 18	马坝大道局部人行道砖破损 (2处)	20天	整改中
42	2021. 2. 18	马坝大道局部人行道砖松动 (1处)	20天	整改中
43	2021. 2. 18	马坝大道局部盲道设置不规范 (1处)	20天	整改中
44	2021. 2. 18	马坝大道侧平石砖松动 (1处)	20天	整改中
45	2021. 2. 18	马坝大道排水管渠淤塞 (1处)	20天	整改中

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(韶关新区园林绿化管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况说明
一、道路绿化				
1	2月9日	高铁站广场花坛杜鹃干枯死株	2月24日	未整改
2	2月9日	高铁站广场045号灯杆附近树木死株	2月24日	未整改
3	2月9日	韶关大道067号灯杆附近绿化带缺株	2月24日	未整改
4	2月9日	韶关大道077号灯杆附近绿化带黄土裸露	2月24日	未整改
5	2月9日	韶关大道079号灯杆附近绿化带黄土裸露	2月24日	未整改
6	2月9日	韶关大道085号灯杆附近绿化带黄土裸露	2月24日	未整改
7	2月9日	韶关大道095号灯杆附近绿化带黄土裸露	2月24日	未整改
8	2月9日	韶关大道190号灯杆附近中间分车带大面积 积黄土裸露	2月24日	未整改
9	2月18日	芙蓉路(南华路130号灯杆)附近绿化带 有黄土裸露	2月28日	未整改
10	2月18日	芙蓉路(南华路123号灯杆)附近绿化带 缺株、红背桂干枯	2月28日	未整改
11	2月18日	芙蓉路(南华路117号灯杆)附近绿化带 有黄土裸露	2月28日	未整改
12	2月18日	芙蓉路(南华路093号灯杆)附近绿化带 有黄土裸露	2月28日	未整改
13	2月18日	芙蓉路(南华路087号灯杆)附近绿化带 有黄土裸露	2月28日	未整改
14	2月18日	芙蓉路(南华路069号灯杆)附近绿化带 有黄土裸露	2月28日	未整改
15	2月18日	芙蓉路(南华路055号灯杆)附近满天星 大面积干枯	2月28日	未整改
16	2月18日	芙蓉路(南华路053号灯杆)附近红背桂 死株	2月28日	未整改
17	2月18日	芙蓉路(南华路049号灯杆)附近绿化带 有黄土裸露	2月28日	未整改
18	2月18日	芙蓉路(南华路040号灯杆)附近满天星 干枯死株	2月28日	未整改
19	2月22日	沐溪大道176号门牌附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
20	2月22日	沐溪大道176号门牌附近樱花树严重倾斜	2月28日	按时整改



21	2月22日	沐溪大道182号门牌附近蜘蛛兰肥水不足长势差	2月28日	按时整改
22	2月22日	沐溪大道182号门牌附近绿地草皮缺水	2月28日	按时整改
23	2月22日	沐溪大道194号门牌附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
24	2月22日	沐溪大道194号门牌附近杜鹃肥水不足长势差	2月28日	按时整改
25	2月22日	沐溪大道194号门牌附近绿化带缺株、鸭脚木肥水不足	2月28日	按时整改
26	2月22日	沐溪大道194号门牌附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
27	2月22日	甘棠大道绿化带草皮缺水	2月28日	按时整改
28	2月22日	甘棠大道行道树有低垂枝要修剪	2月28日	按时整改
29	2月22日	沐溪大道壳牌加油站附近鸭脚木肥水不足	2月28日	按时整改
30	2月22日	梅关路车头村附近绿化带有黄土裸露	2月28日	未整改

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(涪江区园林绿化管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实 时间	整改情况说明
一、街头小游园、街心花园				
1	2月19日	源河豪苑小游园绿地草皮缺水	2月28日	按时整改
2	2月19日	源河豪苑小游园黄榕干枯枝叶要修剪	2月28日	按时整改
3	2月19日	江畔广场内绿地有黄土裸露	2月28日	整改不到位
4	2月19日	江畔广场内绿地有黄土裸露	2月28日	整改不到位
5	2月19日	江畔广场内多处文明指示牌有损坏	2月28日	按时整改
二、道路绿地				
6	2月19日	府前西路029~049号灯杆附近绿化带多处有黄土裸露	2月28日	整改不到位
7	2月19日	城南大道058号灯杆附近绿化带有建筑垃圾未及时清理	2月28日	按时整改
8	2月19日	城南大道039号灯杆附近绿化带有水泥柱	2月28日	按时整改
9	2月19日	城南大道030~044号灯杆附近绿化带多处有黄土裸露	2月28日	整改不到位
10	2月19日	南堤三路016号灯杆附近多处绿化带有黄土裸露	2月28日	按时整改
11	2月19日	南堤三路016号灯杆附近绿化带铺设草皮不平整	2月28日	按时整改
12	2月19日	南堤三路016号灯杆附近绿化带铺砖有缺损	2月28日	按时整改
13	2月23日	环山北路036号灯杆附近花叶良姜长势差, 部分有死株	2月28日	按时整改
14	2月23日	环山北路024号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2月28日	按时整改
15	2月23日	环山北路014号灯杆附近花叶良姜长势差、部分有死株	2月28日	按时整改
16	2月23日	环山北路001号灯杆附近花叶良姜肥水不足长势差	2月28日	按时整改
17	2月23日	马坝大道024号灯杆附近绿化带有生活垃圾未及时清理	2月28日	按时整改
18	2月23日	马坝大道024号灯杆附近灰莉、山指甲肥水不足长势差	2月28日	按时整改
19	2月23日	城南大道014号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2月28日	未整改

20	2月23日	狮岩二路008号灯杆附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
21	2月23日	狮岩二路008号灯杆附近黄栀子肥水不足长势差	2月28日	按时整改
22	2月23日	狮岩二路001号灯杆附近黄栀子肥水不足长势差	2月28日	按时整改
23	2月23日	狮岩二路001号灯杆附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
24	2月23日	狮岩二路明阳酒家附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
25	2月23日	狮岩一路013号灯杆附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
26	2月23日	狮岩一路005号灯杆附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
27	2月23日	沿堤一路060号灯杆附近榕树有低垂枝要修剪	2月28日	按时整改
三、公园绿地				
28	2月19日	曲江人民公园黄榕干枯枝叶要修剪	2月28日	按时整改
29	2月19日	曲江人民公园内园路有堆放陈旧落叶	2月28日	按时整改
30	2月19日	曲江人民公园内黄榕干枯枝叶要修剪	2月28日	按时整改
31	2月19日	曲江人民公园内满天星干枯要修剪	2月28日	按时整改

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(武江区园林绿化管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实时间	整改情况说明
一、街头小游园、街心花园				
1	2月8日	武江大道消防主题小游园绿地缺株	2月20日	按时整改
2	2月8日	武江大道消防主题小游园绿地缺株	2月20日	按时整改
3	2月8日	林桥滴翠小游园绿化带有生活垃圾未及时清理	2月20日	按时整改
4	2月8日	林桥滴翠小游园绿化带有杂物未及时清理	2月20日	按时整改
5	2月8日	林桥滴翠小游园园路有损坏	2月20日	未整改
二、道路绿地				
6	2月18日	芙蓉北路017号灯杆附近有人在绿化带内散养家禽	2月28日	整改不到位
7	2月18日	芙蓉北路017号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2月28日	按时整改
8	2月18日	芙蓉北路023号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2月28日	按时整改
9	2月18日	芙蓉北路037号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2月28日	按时整改
10	2月18日	芙蓉北路145号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2月28日	按时整改
11	2月18日	芙蓉北路152号灯杆附近绿化带有水泥柱、砖块	2月28日	按时整改
12	2月18日	芙蓉北路152号灯杆附近树上挂拖把	2月28日	按时整改
13	2月18日	芙蓉北路160号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2月28日	按时整改
14	2月18日	芙蓉北路020号灯杆附近绿化带黄土裸露、有建筑垃圾未及时清理	2月28日	按时整改
15	2月18日	芙蓉北路022号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2月28日	按时整改
16	2月23日	北江桥头绿化带有杂草未及时清理	2月28日	按时整改

三、公园绿地				
17	2月8日	韶州公园沙湖路044号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2月20日	整改不到位
18	2月8日	韶州公园沙湖路059号灯杆附近绿化带黄土裸露	2月20日	整改不到位
19	2月8日	韶州公园内绿地黄土裸露	2月20日	按时整改
20	2月8日	韶州公园内绿地黄土裸露	2月20日	按时整改
21	2月8日	韶州公园沙湖路065号灯杆附近绿地景观杂乱	2月20日	按时整改
22	2月8日	韶州公园内绿地黄土裸露	2月20日	按时整改
23	2月8日	韶州公园内绿地缺株	2月20日	按时整改
24	2月18日	矿山公园内绿地有黄土裸露	2月26日	按时整改
25	2月18日	矿山公园内绿地有黄土裸露	2月26日	按时整改
26	2月18日	矿山公园内绿地有黄土裸露	2月26日	按时整改
27	2月18日	矿山公园内绿地有黄土裸露	2月26日	按时整改
28	2月22日	西桥公园内春羽要适当修剪	2月28日	按时整改

附件4:

## 2021年2月专业巡查情况明细表

(曲江区园林绿化管理方面考核)

序号	检查时间	发现问题情况	要求整改落实时间	整改情况说明
一、街头小游园、街心花园				
1	2月19日	源河豪苑小游园绿地草皮缺水	2月28日	按时整改
2	2月19日	源河豪苑小游园黄榕干枯枝叶要修剪	2月28日	按时整改
3	2月19日	江畔广场内绿地有黄土裸露	2月28日	整改不到位
4	2月19日	江畔广场内绿地有黄土裸露	2月28日	整改不到位
5	2月19日	江畔广场内多处文明指示牌有损坏	2月28日	按时整改
二、道路绿地				
6	2月19日	府前西路029~049号灯杆附近绿化带多处有黄土裸露	2月28日	整改不到位
7	2月19日	城南大道058号灯杆附近绿化带有建筑垃圾未及时清理	2月28日	按时整改
8	2月19日	城南大道039号灯杆附近绿化带有水泥柱	2月28日	按时整改
9	2月19日	城南大道030~044号灯杆附近绿化带多处有黄土裸露	2月28日	整改不到位
10	2月19日	南堤三路016号灯杆附近多处绿化带有黄土裸露	2月28日	按时整改
11	2月19日	南堤三路016号灯杆附近绿化带铺设草皮不平整	2月28日	按时整改
12	2月19日	南堤三路016号灯杆附近绿化带铺砖有缺损	2月28日	按时整改
13	2月23日	环山北路036号灯杆附近花叶良姜长势差,部分有死株	2月28日	按时整改
14	2月23日	环山北路024号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2月28日	按时整改
15	2月23日	环山北路014号灯杆附近花叶良姜长势差、部分有死株	2月28日	按时整改
16	2月23日	环山北路001号灯杆附近花叶良姜肥水不足长势差	2月28日	按时整改
17	2月23日	马坝大道024号灯杆附近绿化带有生活垃圾未及时清理	2月28日	按时整改
18	2月23日	马坝大道024号灯杆附近灰莉、山指甲肥水不足长势差	2月28日	按时整改

19	2月23日	城南大道014号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2月28日	未整改
20	2月23日	狮岩二路008号灯杆附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
21	2月23日	狮岩二路008号灯杆附近黄栀子肥水不足长势差	2月28日	按时整改
22	2月23日	狮岩二路001号灯杆附近黄栀子肥水不足长势差	2月28日	按时整改
23	2月23日	狮岩二路001号灯杆附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
24	2月23日	狮岩二路明阳酒家附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
25	2月23日	狮岩一路013号灯杆附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
26	2月23日	狮岩一路005号灯杆附近绿化带缺株	2月28日	按时整改
27	2月23日	沿堤一路060号灯杆附近榕树有低垂枝要修剪	2月28日	按时整改
三、公园绿地				
28	2月19日	曲江人民公园黄榕干枯枝叶要修剪	2月28日	按时整改
29	2月19日	曲江人民公园内园路有堆放陈旧落叶	2月28日	按时整改
30	2月19日	曲江人民公园内黄榕干枯枝叶要修剪	2月28日	按时整改
31	2月19日	曲江人民公园内满天星干枯要修剪	2月28日	按时整改

## 2021年2月份四条大道月度明检扣分情况明细表

（市容市貌管理方面考核）

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改落实时间
<b>丹霞大道中</b>				
1	2.24	丹霞大道果先森旁乱堆放	0.5	2021.2.25
2	2.24	丹霞大道海利不锈钢管美雅居装饰门前流动商贩乱摆卖	0.5	2021.2.25
合计			1	
<b>浚江大道</b>				
1	2.25	浚江大道中汽车钥匙4S店旁乱张贴	0.2	2021.2.28
2	2.25	浚江大道中湘乡口味馆乱张贴	0.2	2021.2.28
3	2.25	浚江大道中四度文化广告位破损	0.2	2021.2.28
合计			0.6	
<b>武江大道</b>				
1	2.25	武江大道中医院旁流动商贩乱摆卖	0.5	2021.2.26
2	2.25	武江大道密宝.母婴用品越门占道经营	0.5	2021.2.26
3	2.25	武江大道潮汕菜馆乱设置户外广告	0.2	2021.2.26
合计			1.2	
<b>曲江大道</b>				
合计				



# 2021年2月份四条大道月度明检扣分情况明细表

(市政设施管理方面考核)

序号	时间	扣罚情况	扣分(分)	要求整改落实时间
<b>丹霞大道中</b>				
1	2月24日	局部路面裂缝 (6处)	0.6	2021.3.4至 2021.3.24
2	2月24日	路面井盖高差 (2处)	0.6	2021.3.4至 2021.3.24
3	2月24日	局部人行道砖缺失 (4处)	2	2021.3.4至 2021.3.24
4	2月24日	局部盲道设置不规范 (2处)	0.6	2021.3.4至 2021.3.24
5	2月24日	井盖结构破损 (3处)	1.5	2021.3.4至 2021.3.24
6	2月24日	不符规定的其他情况 (1处)	2	2021.3.4至 2021.3.24
7	2月24日	附属护栏变形损坏失效 (1处)	0.3	2021.3.4至 2021.3.24
8	2月24日	边坡结构隐患 (1处)	1	2021.3.4至 2021.3.24
9	2月24日	工地材料围蔽不足 (1处)	5	2021.3.4至 2021.3.24
合计			13.6	
<b>滨江大道</b>				
1	2月25日	局部路面裂缝 (42处)	4.2	2021.3.4至 2021.3.24
2	2月25日	局部路面坑槽 (4处)	2	2021.3.4至 2021.3.24
3	2月25日	局部人行道砖下沉 (9处)	2.7	2021.3.4至 2021.3.24
4	2月25日	局部人行道砖破损 (15处)	4.5	2021.3.4至 2021.3.24

5	2月25日	局部人行道砖松动 (9处)	2.7	2021.3.4至 2021.3.24
6	2月25日	局部人行道砖缺失 (3处)	1.5	2021.3.4至 2021.3.24
7	2月25日	附属护栏变形损坏失效 (1处)	0.3	2021.3.4至 2021.3.24
合计			17.9	
<b>武江大道</b>				
1	2月25日	局部人行道砖下沉 (1处)	0.3	2021.3.4至 2021.3.24
2	2月25日	局部人行道砖破损 (15处)	4.5	2021.3.4至 2021.3.24
3	2月25日	局部人行道砖松动 (1处)	0.3	2021.3.4至 2021.3.24
4	2月25日	局部人行道砖缺失 (2处)	1	2021.3.4至 2021.3.24
5	2月25日	局部盲道设置不规范 (3处)	0.9	2021.3.4至 2021.3.24
6	2月25日	侧平石砖破损 (1处)	0.3	2021.3.4至 2021.3.24
7	2月25日	井盖结构破损 (3处)	1.5	2021.3.4至 2021.3.24
8	2月25日	井盖周边破损 (3处)	0.9	2021.3.4至 2021.3.24
9	2月25日	排水管渠淤塞 (1处)	0.5	2021.3.4至 2021.3.24
合计			10.2	
<b>曲江大道</b>				
1	2月24日	局部路面裂缝 (3处)	0.3	2021.3.4至 2021.3.24
2	2月24日	局部路面碎裂 (2处)	1	2021.3.4至 2021.3.24
3	2月24日	局部路面脱皮 (12处)	3.6	2021.3.4至 2021.3.24
4	2月24日	局部路面坑槽 (2处)	1	2021.3.4至 2021.3.24

5	2月24日	路面井盖高差 (4处)	1.2	2021.3.4至 2021.3.24
6	2月24日	局部人行道砖下沉 (2处)	0.6	2021.3.4至 2021.3.24
7	2月24日	局部盲道设置不规范 (3处)	0.9	2021.3.4至 2021.3.24
8	2月24日	局部人行道砖松动 (2处)	0.6	2021.3.4至 2021.3.24
9	2月24日	局部人行道砖缺失 (1处)	0.5	2021.3.4至 2021.3.24
10	2月24日	井盖结构破损 (1处)	0.5	2021.3.4至 2021.3.24
11	2月24日	井盖结构坍塌 (3处)	3	2021.3.4至 2021.3.24
12	2月24日	排水管渠淤积 (1处)	0.5	2021.3.4至 2021.3.24
13	2月24日	附属护栏变形损坏失效 (1处)	0.3	2021.3.4至 2021.3.24
合计			14	

## 2021年2月份四条大道月度明检扣分情况明细表

（园林绿化管理方面考核）

序号	时间	扣罚情况	扣分 (分)	要求整改落实 时间
<b>丹霞大道</b>				
1	2月24日	丹霞大道中123号灯杆附近绿化带有黄土裸露	1.5	3月10日前
2	2月24日	丹霞大道中134号灯杆附近绿化带杂乱、建筑垃圾未及时清理	1	3月10日前
3	2月24日	丹霞大道中137号灯杆附近绿化带有黄土裸露	1	3月10日前
4	2月24日	丹霞大道中148号灯杆附近杂草未及时清理	1	3月10日前
5	2月24日	丹霞大道中169号灯杆附近满天星干枯	1.5	3月10日前
6	2月24日	丹霞大道中183号灯杆附近绿化带缺株	2	3月10日前
7	2月24日	丹霞大道中189号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2	3月10日前
8	2月24日	丹霞大道中189号灯杆附近绿化带缺株	1.5	3月10日前
9	2月24日	丹霞大道中189号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2	3月10日前
10	2月24日	丹霞大道中191号灯杆附近绿化带有黄土裸露	2	3月10日前
11	2月24日	丹霞大道中193号灯杆附近绿化带缺株	1	3月10日前
12	2月24日	丹霞大道中193号灯杆附近绿化带有建筑垃圾未及时清理	1	3月10日前
合计			17.5	
<b>浚江大道</b>				
1	2月25日	浚江大道中018号灯杆附近美人蕉长势差，绿化带陈旧落叶较多	2	3月10日前
2	2月25日	浚江大道中054号灯杆附近美人蕉长势差，有杂草未及时清理	2	3月10日前

3	2月25日	浚江大道中130灯杆附近鸢尾肥水不足长势差	1.5	3月10日前
4	2月25日	浚江大道中222号灯杆附近绿化带缺株	1.5	3月10日前
5	2月25日	浚江大道南165号灯杆附近杂草未及时清理	1	3月10日前
6	2月25日	浚江大道南155号灯杆附近杂草未及时清理	1	3月10日前
7	2月25日	浚江大道南153号灯杆附近杂草未及时清理	1	3月10日前
合计			10	
<b>武江大道</b>				
1	2月25日	武江大道北堤251号灯杆附近绿化带缺株	0.5	3月10日前
2	2月25日	武江大道北堤260号灯杆附近多处榕树浮根影响抓地力存在安全隐患	0.5	3月10日前
3	2月25日	武江大道中堤003号灯杆附近绿化带缺株	0.5	3月10日前
4	2月25日	武江大道中137号灯杆附近杂草未及时清理	1	3月10日前
5	2月25日	武江大道中堤119号灯杆附近女贞缺水干枯	1	3月10日前
6	2月25日	武江大道中堤119号灯杆附近绿化带缺株	0.5	3月10日前
7	2月25日	武江大道中堤303号灯杆附近棕竹肥水不足长势差	2	3月10日前
8	2月25日	武江大道中068号灯杆附近绿化带黄土裸露	0.5	3月10日前
9	2月25日	武江大道中堤303号灯杆附近绿地缺株	0.5	3月10日前
10	2月25日	武江大道中堤303号灯杆附近棕竹肥水不足长势差	1	3月10日前
11	2月25日	武江大道中堤303号灯杆附近杂草未及时清理	0.5	3月10日前
12	2月25日	武江大道中堤303号灯杆附近芒果树干枯枝叶要修剪	1	3月10日前
13	2月25日	武江大道中214号灯杆附近绿地缺株	0.5	3月10日前

合计			10	
<b>曲江大道</b>				
1	2月24日	曲江大道144号灯杆附近绿化带被人为破损	2	3月10日前
2	2月24日	曲江大道152号灯杆附近桂花、杜鹃严重缺水	2	3月10日前
3	2月24日	曲江大道156号灯杆附近绿化带灌木严重缺水生长不良	2	3月10日前
4	2月24日	曲江大道162号灯杆附近茶花枯枝要适当修剪	1	3月10日前
5	2月24日	曲江大道162号灯杆附近茶花肥水不足	1.5	3月10日前
6	2月24日	曲江大道280号灯杆附近绿化带缺株	1	3月10日前
7	2月24日	曲江大道294号灯杆附近绿化带缺株	1	3月10日前
8	2月24日	曲江大道295号灯杆附近绿化带缺株	0.5	3月10日前
9	2月24日	曲江大道295号灯杆附近茶花干枯	1	3月10日前
10	2月24日	曲江大道324号灯杆附近绿化带缺株	0.5	3月10日前
11	2月24日	曲江大道325号灯杆附近茶花干枯	1	3月10日前
12	2月24日	曲江大道327号灯杆附近绿化带缺株	0.5	3月10日前
13	2月24日	曲江大道337号灯杆附近茶花枯枝要适当修剪	0.5	3月10日前
合计			14.5	